

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
3	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
5	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
6	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	不燃:金属ガラ	10	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	ゴムシート	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
9	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	パレット	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
10	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	不燃:金属ガラ	10	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/9/29	不燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
18	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
19	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	4	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
20	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	ケーブル類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	不燃その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
24	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
25	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/22	ホース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00569(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
27	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00572(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4.6 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
28	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00577(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
29	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	中性能フィルタ枠	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	3	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
31	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/29	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
33	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/29	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
34	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	旧5・6号バス停近傍	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/20	伐採木(枝・葉)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施 設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施 設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/29	塩化ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	紙、ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	防滑シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	難燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	ゴムパッキン、ゴム材	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	難燃シート	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンク 天板塗装工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/9/27	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンク 天板塗装工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/9/27	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンク 天板塗装工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/9/27	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	旧5・6号バス停近傍	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/20	伐採木(枝・葉)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	金属ガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	不燃物その他	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/9/28	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	スラッジ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	コーキング材	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/30	番線、金属ガラ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	中性能フィルタ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	旧5・6号バス停近傍	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/20	伐採木(枝・葉)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	可燃物その他(衣服)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
68	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
69	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
70	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/15	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
71	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	フレコンバック	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
76	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	紙・ウエス類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	可燃その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	防災シート	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
80	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	空袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
87	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
90	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
91	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	紙・段ボール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	ポリ袋・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	ウレタン	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	可燃テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	シリコン	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6・H5 H6(Ⅱ)・H8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	雑草	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	保温材(断熱材)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
99	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
100	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	木材類	4	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00594(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
102	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00767(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
103	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00822(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
104	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6 H5 J8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	保温材(エアロフレックス)	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6 H5 J8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	金属ガラ(板金材)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6 H5 J8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	コーキング空容器	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G6 H5 J8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	防災シート	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	プラ・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	金属ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
111	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/22	不燃その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
112	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	コンクリートガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	アスファルトガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/27	石綿含有物(切粉等)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5, 6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2022/9/20	角材	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
117	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
119	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
120	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
124	1F1-3号機及び5-6号機防護区域非常用 扉他カメラ・センサ貸貸借	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、 棟・ 棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
125	1F1-3号機及び5-6号機防護区域非常用 扉他カメラ・センサ貸貸借	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、 棟・ 棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	フレキ	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
126	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	足場材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	チェーンブロック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	電源ケーブル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	金属入り補強ホース	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	パッキンガasket	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	フィルター	0.4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
132	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5-6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	活性炭	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1-6号機械設備グループ	2022/9/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
134	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5, 6号機ヤード	1-6号機械設備グループ	2022/9/20	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
135	1-4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	G6 H5 J8 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/21	保温材(エアロフレックス)	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	難燃その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/5	ゴム類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	紙・ダンボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	空袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	ケーブル類	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
145	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	免震棟	水処理計装設備グループ	2022/9/30	HDD	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	免震棟	水処理計装設備グループ	2022/9/30	PC用電源装置	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	免震棟	水処理計装設備グループ	2022/9/30	PC用マザーボード	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	免震棟	水処理計装設備グループ	2022/9/30	可燃ごみ(紙・ウエス類)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	免震棟	水処理計装設備グループ	2022/9/30	可燃ごみ(ホリ・プラスチック類)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	機器類・制御盤類	10	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
151	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
154	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/14	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
155	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	フレコンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/12	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/16	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
162	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/16	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
163	1F-1~4号機 溶接タンク他水移送委託(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/16	紙・ウエス	2	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
164	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/29	難燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	アスファルトガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	紙・ダンボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	空袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/3	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	大熊通り法面排水路改造工事	増設ALPS建屋南側	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/12	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/29	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/29	石膏ボード	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00877(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
182	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00566(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
183	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00571(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
184	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/22	高性能フィルタ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/9/29	スミアろ紙	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
186	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/9/29	プラ、ビニール類	1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
187	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/9/29	可燃その他	0.8	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
188	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/9/29	難燃シート	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
189	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/9/29	紙・ウエス	0.3	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
190	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	鉄くず	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
193	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
194	1F 原子炉注水設備保温材修理工事(2022年)	高台バッファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	保温材	9	7.8 μ Sv/h	7.8 μ Sv/h	無	
195	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	発砲材	5	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
196	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/12	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
197	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/30	変圧器	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/30	ミニクラ付属品	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/30	ミニクラ付属品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	