

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	ホース類(金属あり)	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
4	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/10/24	不燃物その他(防災シート)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	木材類	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	コンクリートガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
7	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/10/24	ケーブル類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/24	紙、ウエス類	2.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/24	ポリ、ビニール類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/24	ロープ、テープ類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/21	プラスチック・ポリ類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-00841(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4.5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
15	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-00856(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
16	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-00992(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/22	ダンボール(フィルタ梱包用)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/22	ウエス、紙ごみ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/10/13	廃バッテリー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/10/25	木材類	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-00993(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
27	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-01019(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	230 $\mu$ Sv/h
28	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/11	2022 SK-01033(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	17 $\mu$ Sv/h
29	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/10/25	金属ガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/25	雑草	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F サイト/バンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイト/バンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/22	ダンボール(フィルタ梱包用)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F サイト/バンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイト/バンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/22	中性能フィルタ養生袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/24	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
36	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
37	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/26	木材類(パレット)	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	プラ・ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
44	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
45	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
46	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00843(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
47	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00582(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
48	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00593(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
49	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	紙・ウエス類	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	雑草	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
52	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
53	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
54	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
55	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/18	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
56	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	木材	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
58	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-00868(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
59	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-01013(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
60	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-01021(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	可燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
62	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	緩衝材	4.8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
64	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	トンパック	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/10/27	廃ブラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
67	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	マット、ウェス、布	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	難燃物その他	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	不燃物その他	3.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
74	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	金属ガラ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
75	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	保温材	0.6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
76	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	石綿含有物(はつり屑等)	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
77	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/10/27	廃ブラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	固体庫9棟西側エリア	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/10/25	重機用バッテリー	0.2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
79	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/24	コンクリガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/13	高性能フィルタ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/27	廃プラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
83	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/20	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
85	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/20	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
86	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/20	プラ・ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-00870(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
88	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-01015(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
89	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/12	2022 SK-01022(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	18 $\mu$ Sv/h
90	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	不燃物その他	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	可燃物その他	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
93	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
94	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	木材類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
95	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/10/25	紙・ウエス類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
96	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/20	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	刈草	1	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
99	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	土砂鉄粉混じり	1	10 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
100	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	土砂	5	10 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-免震棟CVC用蓄電池取替関連除却	1F構内 免震棟 電気室	電気設備保守グループ	2022/10/25	ケーブル	1	5 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F-免震棟CVC用蓄電池取替関連除却	1F構内 免震棟 電気室	電気設備保守グループ	2022/10/25	接続バー	1	5 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
103	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/17	機器類・制御盤類	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
104	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	紙・ウェス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	紙・ウェス類	0.25	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	可燃物その他	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	可燃物その他	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚場	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	土砂	5	10 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F サイトバンク排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンク建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/3	高性能フィルタ木枠	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F サイトバンク作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンク建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/28	コンプレッサ	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
113	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/17	機器類・制御盤類	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
114	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/21	難燃シート類	1.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
116	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/21	紙・ウェス類	0.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
117	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/21	紙・ウェス類	0.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
118	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
119	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
120	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	刈草	5	2 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	紙・ウエス類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	可燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	木材類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/10/31	コンクリートガラ	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	可燃物その他	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	ゴム類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
132	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	ホース類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
133	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	可燃物その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/31	金属ガラ	3	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/31	ケーブル類	3	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/24	コンクリガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
139	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/10/27	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	木材類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
142	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/14	2022 SK-00579(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	16 $\mu$ Sv/h
143	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/14	2022 SK-00803(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
144	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/14	2022 SK-01023(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	18 $\mu$ Sv/h
145	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
147	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	塩化ビニール類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
148	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	金属ガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	機器類・制御盤類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
150	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	ケーブル類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F-免震棟CVCf用蓄電池取替関連除却	1F構内 免震棟 電気室	電気設備保守グループ	2022/10/25	紙・ウエス	0.5	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
152	1F-免震棟CVCf用蓄電池取替関連除却	1F構内 免震棟 電気室	電気設備保守グループ	2022/10/25	プラスチック・ビニール	0.5	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
153	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/28	紙・ウエス類	0.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
154	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/28	プラ・ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
155	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/28	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
156	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/10/19	コンクリートガラ	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
157	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	各点検業務委託関係	5, 6号機周辺防護内建屋屋上	建築設備保守グループ	2021/10/7	土砂	1	10 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	無	
159	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
160	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/10/27	難燃物(ゴム類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 港湾視察台整備工事	No4危険物倉庫周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/28	伐採木(枝・葉)	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/15	2022 SK-00811(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	22 $\mu$ Sv/h
163	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/15	2022 SK-00814(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
164	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/15	2022 SK-00819(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4.5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
165	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/25	可燃物その他	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
166	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	電気ケーブル	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/29	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
171	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/24	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
174	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 西側エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/27	アスファルトガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
175	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/27	難燃シート	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/29	不燃物その他(シート類)	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/18	6m3コンテナ(2020 FU-00188)	6	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/18	6m3コンテナ(2020 FU-00248)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/18	6m3コンテナ(2020 FU-00293)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/18	6m3コンテナ(2020 FU-00186)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/18	6m3コンテナ(2020 FU-00191)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
182	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/11	6m3コンテナ(2021 SS-10528)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
183	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/11	6m3コンテナ(2021 ZK-05075)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
184	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/11	6m3コンテナ(2020 FU-00123)	6	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
185	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/11	6m3コンテナ(2020 FU-00194)	6	2 $\mu$ Sv/h	18 $\mu$ Sv/h	無	
186	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/11	6m3コンテナ(2020 FU-00246)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
187	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00148)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
188	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00416)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
189	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00180)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
190	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00395)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
191	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00677)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
192	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00647)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
193	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00710)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00465)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00165)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
196	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00198)	6	2 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00147)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00801)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
199	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00580)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
200	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/8	6m3コンテナ(2019 NS-00548)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	