

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1~4号機 タンクヤード可燃物除去業務委託(2022)	汚染水タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/1	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	キャスク保管建屋	1~6号機械設備グループ	2022/10/28	金属ガラ(圧縮ドラム缶)	8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパス揚水井(A・B・G系エリア)	地下水対策設備グループ	2022/11/7	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	PE管	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	エフレックス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/10/27	不燃物その他	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1~4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	土砂類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
9	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/24	ピンクシート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
10	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	旧事務本館周辺、大芋沢周辺、活性炭ホールドアップ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/1	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
12	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	プラスチック(A・バリ)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	木材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/26	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/25	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/10/27	塩化ビニール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	紙・ウエス	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
22	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	旧事務本館周辺、大芋沢周辺、活性炭ホルト・アップ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/1	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
23	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/2	コンクリガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	キャスク保管建屋	1～6号機械設備グループ	2022/10/28	金属ガラ(圧縮ドラム缶)	8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00709(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
27	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00723(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
28	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00735(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
29	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	難燃シート類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
30	セシウム吸着装置保守管理業務委託	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/11/1	金属ガラ	1.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
31	セシウム吸着装置保守管理業務委託	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/11/1	紙・ウエス類	0.7	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
32	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/10/19	コンクリートガラ	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	ウエス、紙、キムタオル	0.4	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
35	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	スポンジ、フェルト、フィルター	0.2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
36	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	金属ガラ	0.1	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
37	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	金属付フィルタ	0.2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
38	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A)(B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	活性炭	0.4	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
39	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	ブリキ板	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	サニーホース	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	塩ビ管	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
42	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	ケーブル	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	防災シート	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
45	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00790(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00797(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/26	2022 SK-00813(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
48	HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/10/26	オイル固化後可燃物	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
49	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	旧事務本館周辺、大芋沢周辺、活性炭ホルトアップ建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/1	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
50	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/2	アスファルトガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/21	防災シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	ゴム類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	保温材	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/24	プラ・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
56	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/10/18	金属ガラ	4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
57	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/10/7	フランジタンク片側板 (TEPU220007)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/11/8	TEPU 170286 フランジタンク 本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
59	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/11/8	TEPU 170076 フランジタンク 本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
60	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨て場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20rHH:TEHU 1001303)	14	0.007 mSv/h	0.067 mSv/h	β 有	0.067 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1001509)	14	0.007 mSv/h	0.073 mSv/h	β 有	0.073 mSv/h
62	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000631)	14	0.007 mSv/h	0.061 mSv/h	β 有	0.061 mSv/h
63	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1001350)	14	0.007 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
64	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000518)	14	0.007 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
65	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1001406)	14	0.007 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
66	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000056)	14	0.007 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
67	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000863)	14	0.007 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
68	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000605)	14	0.007 mSv/h	0.075 mSv/h	β 有	0.075 mSv/h
69	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000800)	14	0.007 mSv/h	0.083 mSv/h	β 有	0.083 mSv/h
70	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1001155)	14	0.007 mSv/h	0.068 mSv/h	β 有	0.068 mSv/h
71	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000591)	14	0.007 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
72	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1001052)	14	0.007 mSv/h	0.087 mSv/h	β 有	0.087 mSv/h
73	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000544)	14	0.007 mSv/h	0.084 mSv/h	β 有	0.084 mSv/h
74	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000380)	14	0.007 mSv/h	0.067 mSv/h	β 有	0.067 mSv/h
75	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	土砂(20ftHH:TEHU 1000098)	14	0.007 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
76	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	フレコンパック(2022 FU-00082)	4.5	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
77	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	不燃シート(2022 FU-00082)	1.5	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
78	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	フレコンパック(2022 FU-00079)	4	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
79	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	不燃シート(2022 FU-00079)	2	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
80	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	第2土捨場	固体廃棄物グループ	2022/11/11	フレコンパック(2022 FU-00133)	4	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]