

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	タオル・布	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大熊通、SPT建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/25	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/28	紙・ウェス類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
5	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
6	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	陣場沢浚渫土仮置場	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/25	空袋(大型土のう)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	タオル・布	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大熊通、SPT建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/25	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
10	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/11/22	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	機器類・制御盤類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/24	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
14	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	可燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	1F 高台炉注水設備上屋他シート修理工事	高台炉注水設備上屋	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	耐火シート	4.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
17	1F 高台炉注水設備上屋他シート修理工事	高台炉注水設備上屋	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	金属ガラ	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
18	1F 高台炉注水設備上屋他シート修理工事	高台炉注水設備上屋	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	ビニール袋	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
19	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	木くず	4.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	タオル・布	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大熊通、SPT建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/25	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
22	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト穀	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/29	金属ガラ	6	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
24	1F 歩廊他修理工事	出入り管理所東側エリア(高台エリア)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/17	不燃物(金属ガラ)	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	1・4号T/B天井クレーン点検工事(2022)	4号機 T/B2FL T/B天井クレーン	電気設備保守グループ	2022/11/17	紙・ウエス類	0.1	0.1 μ Sv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
26	1・4号T/B天井クレーン点検工事(2022)	4号機 T/B2FL T/B天井クレーン	電気設備保守グループ	2022/11/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
27	1・4号T/B天井クレーン点検工事(2022)	4号機 T/B2FL T/B天井クレーン	電気設備保守グループ	2022/11/17	ゴム類	0.02	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
28	1・4号T/B天井クレーン点検工事(2022)	4号機 T/B2FL T/B天井クレーン	電気設備保守グループ	2022/11/17	難燃シート類	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
29	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	木くず	3	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	草類	1	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	1F—登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	タオル・布	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/30	金属コンテナ	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	1F—ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/24	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
34	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大熊通、SPT建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/25	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
35	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/25	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F—登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	タオル・布	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	1F—登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	プラスチック見切	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大熊通、SPT建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/25	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
39	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	ホース	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
42	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
43	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
44	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	ポリシート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	紙ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	ひも	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	ゴム	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロフォーム	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	1F-2 窒素封入設備追設ライン設置工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	紙・ウエス類	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F-2 窒素封入設備追設ライン設置工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-2 窒素封入設備追設ライン設置工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	革手袋、綿ロープ等	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F-2 窒素封入設備追設ライン設置工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-1~3 窒素ガス分離装置(A/B)信頼性向上対策工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	金属ガラ	1.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-1~3 窒素ガス分離装置(A/B)信頼性向上対策工事	窒素ガス分離装置(A)、(B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/28	塩化ビニール類	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/24	碎石	5	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
56	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
57	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
58	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
59	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/10/21	コンクリートガラ	7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
60	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロフォーム	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
62	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/11/25	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/11/25	プラ・ポリ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/11/25	ゴム類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F No. 3純水タンク旧補給配管修理工 事	No. 3純水タンク	共用機械設備グループ	2022/11/30	金属ガラ(配管、ブリキ板)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
66	1F No. 3純水タンク旧補給配管修理工 事	No. 3純水タンク	共用機械設備グループ	2022/11/30	ヒーター線	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
67	建築部倉庫他除却工事	入退域管理棟駐車場	建築設備保守グループ	2022/11/30	金属ガラ	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
68	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/25	可燃物(足場材カバー)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/25	不燃物(コンクリートガラ)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/25	不燃物(蛇腹管)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/25	難燃物(ゴム類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/25	難燃物(難燃シート類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(ダンボール)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(ビニール)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(テープ)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(木材)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(土嚢袋)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解 体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
79	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解 体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
80	多核種除去設備 前処理バイパスライン設 置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/21	不燃物(金属ガラ)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/21	不燃物(保温材)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロフォーム	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
83	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク東側法面	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/24	碎石	5	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
84	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
85	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
86	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
87	1F No. 3純水タンク旧補給配管修理工事	No. 3純水タンク	共用機械設備グループ	2022/11/30	ポリエステル製ロープ	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
88	1F No. 3純水タンク旧補給配管修理工事	No. 3純水タンク	共用機械設備グループ	2022/11/30	ウレタン	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
89	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	プラスチックケース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	金属ガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
93	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/25	サニーホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00627)	6	0.01 mSv/h	0.013 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
95	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00626)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
96	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00616)	6	0.01 mSv/h	0.016 mSv/h	β 有	0.19 mSv/h
97	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	プラスチックケース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
98	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
100	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/29	廃プラ材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1～4号機滞留水移送設備保温材補修工事	1～3号機建屋内	地下水対策設備グループ	2022/11/18	紙・ウエス類	3	1.8 μ Sv/h	6.8 μ Sv/h	無	
102	1F-1～4号機滞留水移送設備保温材補修工事	1～3号機建屋内	地下水対策設備グループ	2022/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1.8 μ Sv/h	6.8 μ Sv/h	無	
103	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00659)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
104	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00622)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
105	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00636)	6	0.01 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
106	1F 高台炉注水設備配管受架台修理工事	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/30	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F 原子炉注水設備ろ過水供給ホース交換修理工事	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/30	耐圧ホース(ワイヤ入)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	プラスチックケース	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
109	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	グラスウール	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
110	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/29	紙ウエス類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
111	1F 日本海清津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
112	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
113	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	コンクリートガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
114	1F-1～4号機滞留水移送設備保温材補修工事	1～3号機建屋内	地下水対策設備グループ	2022/11/18	金属ガラ	2	1.8 μ Sv/h	6.8 μ Sv/h	無	
115	1F-1～4号機滞留水移送設備保温材補修工事	1～3号機建屋内	地下水対策設備グループ	2022/11/18	保温材	3.5	1.8 μ Sv/h	6.8 μ Sv/h	無	
116	1F-1～4号機滞留水移送設備保温材補修工事	1～3号機建屋内	地下水対策設備グループ	2022/11/18	不燃その他	3	1.8 μ Sv/h	6.8 μ Sv/h	無	
117	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00638)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
118	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00635)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
119	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00621)	6	0.01 mSv/h	0.065 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
120	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	グラスウール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	アスファルトガラ (2台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 地下水バイパス設備用資機材倉庫解体業務委託	フランジタンク解体部材 一時保管施設 ①東側	地下水対策設備グループ	2022/11/10	アスファルトガラ (1台目)	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	グラスウール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
125	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
126	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/5	コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
127	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
128	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	グラスウール	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝 撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/12/1	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(TN68)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
131	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(2019ZK-02749)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
132	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	防災シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	第二土捨て場エリア	貯留設備グループ	2022/11/18	金属ガラ	1	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
134	消火水利用周辺防草シート敷設工事	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/11/11	オイル固化後可燃物	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
135	1F 高台炉注水設備配管受架台修理工事	ろ過水タンクエリア~出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/30	エフレックス	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/5	コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
137	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
138	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/29	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
139	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	第二土捨て場エリア	貯留設備グループ	2022/11/18	紙・ウエス類	1	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
140	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	第二土捨て場エリア	貯留設備グループ	2022/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/11/24	段ボール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
143	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/11/24	木材	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
144	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロ量	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(ダンボール)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(ビニール)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(足場材カバー)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(木材)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	多核種除去設備 前処理バイパスライン設置及び同関連除却	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	可燃物(土嚢袋)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/30	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
151	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	防災シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	亜鉛板	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	パッキン	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	ガスカート	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	メカニカルシール	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	スプレー缶	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	鉄くず	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	紙	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	ウエス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1~6号機械設備グループ	2022/11/9	ポリ袋	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1～6号機械設備グループ	2022/11/9	木材	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1～6号機械設備グループ	2022/11/9	難燃シート	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1～6号機械設備グループ	2022/11/9	プラスチック	0.06	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	5R RHR設備他点検手入工事	5号機 R/B 地下階	1～6号機械設備グループ	2022/11/9	ロープ	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
166	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	バッテリー	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
167	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置(A) (B)他点検手入工事	高台 窒素ガス分離装置	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/10/7	冷却水(凝固剤処理済)	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
168	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝 撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/12/1	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロ量	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
170	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
171	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/5	不燃物その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
172	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	スタイロ量	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/11/28	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
174	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/29	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
176	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(TN78)	6	5 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
177	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(2019SS-00539)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
178	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(2020FU-00138)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
179	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(2019ZK-02790)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアC	固体廃棄物グループ	2022/12/1	6m3コンテナ(2020FU-00196)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	建築部倉庫他除却工事	入退域管理棟駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/6	金属ガラ	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
182	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	コンクリートガラ	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	Gタンクエリア周辺	建築設備保守グループ	2022/12/1	木材類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
184	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	紙・ウエス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	難燃物その他	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	金属ガラ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	機器類・制御盤類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	ケーブル類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F-6号機メタクラ改造工事	6号機 C/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2022/12/1	不燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/5	不燃物その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
192	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	長尺シート	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
193	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/11/28	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	Gタンクエリア周辺	建築設備保守グループ	2022/12/1	木材類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
195	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/30	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
196	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1~6号機械設備グループ	2022/11/28	紙・ウエス類	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
197	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1~6号機械設備グループ	2022/11/28	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
198	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1~6号機械設備グループ	2022/11/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
199	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1~6号機械設備グループ	2022/11/28	可燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
200	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1~6号機械設備グループ	2022/11/28	ゴム類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	