

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	企業センターB棟休憩所設置工事および同 関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	可燃物その他	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	鉄	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
3	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	不燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
4	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/12/12	難燃シート	0.1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
6	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00634)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
11	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00615)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
12	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00637)	6	0.01 mSv/h	0.026 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
13	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/7	金属ガラ(2022 CT-00315)	5.5	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
14	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/7	金属ガラ(2022 CT-00319)	5.5	0.08 mSv/h	0.31 mSv/h	β 有	0.31 mSv/h
15	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工 事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F-3 CST塗装修理工事	3号機 復水貯蔵タンク周り	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/12/9	ダンボール・紙	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
17	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	鉄	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
18	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	コンガラ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
19	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	防草シート端材、コーキング材 容器	1	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
20	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	梱包材	4	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/8	金属ガラ(鉄類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/8	ワイヤー類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/8	防災白シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/8	バッテリー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	企業センターB棟休憩所設置工事および同 関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	ゴム	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F-3号機R/B他兩機設置工事その2	3号機T/B建屋周辺(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/12/9	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
27	1F-3号機R/B他兩機設置工事その2	3号機T/B建屋周辺(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
28	1F-3 CST塗装修理工事	3号機 復水貯蔵タンク周り	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/12/9	空調系フィルタ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
29	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/8	不燃その他(2022SK-00621)	6	0.01 mSv/h	0.065 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
30	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/8	不燃その他(2022SK-00633)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
31	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/8	不燃その他(2022SK-00660)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
32	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/7	金属ガラ(2022 CT-00351)	5.5	0.08 mSv/h	0.09 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
33	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/7	金属ガラ(2022 CT-00345)	5.5	0.08 mSv/h	0.11 mSv/h	β 有	0.11 mSv/h
34	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工 事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/12/6	可燃物紙・ウエス	1	0.6 μ Sv/h	0.62 μ Sv/h	無	
36	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/12/6	不燃物金属ガラ	1	0.6 μ Sv/h	0.63 μ Sv/h	無	
37	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/12/6	不燃物その他	1	0.6 μ Sv/h	0.61 μ Sv/h	無	
38	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	紙・ウェス類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/12/6	可燃物・その他	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	不燃物その他	3	0.004 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	3 mSv/h
42	5, 6T 滞留水油分分離装置吸着材交換業務委託	F エリア	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	活性炭	5	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
43	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/9/12	不燃その他(2022SK-00657)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
45	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/9/12	不燃その他(2022SK-00632)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
46	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/9/12	不燃その他(2022SK-00631)	6	0.01 mSv/h	0.019 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
47	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/1	金属ガラ(2022 CT-00363)	5.5	0.08 mSv/h	0.09 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
48	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/12/1	金属ガラ(2022 CT-00441)	5.5	0.08 mSv/h	0.26 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
49	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(事務本館),GS-24(リモートシェルター)	通信システムグループ	2022/12/13	機器類・制御盤類	0.75	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
50	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(事務本館),GS-24(リモートシェルター)	通信システムグループ	2022/12/13	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
51	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(事務本館),GS-24(リモートシェルター)	通信システムグループ	2022/12/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.07	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
52	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(事務本館),GS-24(リモートシェルター)	通信システムグループ	2022/12/13	ケーブル類	0.05	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
53	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/1	金属コンテナ	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	電気設備建設グループ	2022/12/1	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	2.9	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	難燃物その他	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-1～4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2022/11/9	熱風発生装置	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
57	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	ケーブル類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	鉄	3.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
59	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	土砂類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
60	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	不燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	ろ過水タンク他除染解体検討業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/13	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	アスファルトガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	プラスチック・ビニール	1.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
66	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	紙・ダンボール	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
67	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	木材	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
68	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/1	草	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
69	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00833(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
70	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00869(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4.5 μ Sv/h	β 有	38 μ Sv/h
71	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00880(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
72	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	鉄くず	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
73	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	ゴム類	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
74	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	難燃シート類	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
75	1F1?4号機 レーザー除染装置保守管理委託(2022年度)	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/13	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	アスファルトガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	雑固体焼却炉エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/11/4	幹	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00600(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
80	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00739(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00805(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
82	1F-3号機R/B他兩種設置工事その2	3号機T/B建屋周辺(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/12/9	不燃その他	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
83	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2022/12/7	段ボール	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2022/12/7	紙	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2022/12/7	ポリ袋・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2022/12/7	段ボール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	金属ガラ	0.7	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
88	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	不燃物その他	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
89	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/2	2022 SK-00599(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
90	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/2	2022 SK-00731(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/2	2019 SS-00009(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
92	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/5	プラビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
93	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/4	電源盤	12	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
94	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	紙・ウエス	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
95	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/12/3	プラスチック・ポリ・ビニール	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
96	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2021 FU-00263(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
97	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00602(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00608(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/5	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/12/5	プラビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-共通D/G(B)点検手入工事	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/8	金属ガラ	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
102	1F-共通D/G(B)点検手入工事	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/8	金属ガラ	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
104	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	機器類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/12/13	紙、ウェス類	0.06	0.01 μ Sv/h	0.06 μ Sv/h	無	
106	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/12/13	プラスチック、ポリ、ビニール類	0.06	0.01 μ Sv/h	0.03 μ Sv/h	無	
107	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/12/8	機器類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/13	プラスチック・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
109	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/13	紙・ダンボール	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
110	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/13	木材	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
111	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/12/13	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
112	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/12/13	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F1?4号機 レーザー除染装置保守管理委託(2022年度)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/12/13	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	アスファルトガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/12/13	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
119	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/12/13	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-00722(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.22 mSv/h
122	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-00803(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	55 μ Sv/h
123	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/7	2022 SK-01007(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
124	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/10/3	不燃その他(2022SK-00650)	6	0.01 mSv/h	0.055 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
125	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/10/3	不燃その他(2021SS-40540)	6	0.01 mSv/h	0.016 mSv/h	β 有	0.14 mSv/h
126	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/10/3	不燃その他(2022SK-00651)	6	0.01 mSv/h	0.021 mSv/h	β 有	0.21 mSv/h
127	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/12/7	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/12/7	紙類(ダンボール、スミア)	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/12/7	ポリ袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/12/7	ロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/12/7	可燃テープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	1/2号機超高压開閉所北側ヤード	電気設備建設グループ	2022/12/12	方向調整吊具	2	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
137	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	1/2号機超高压開閉所北側ヤード	電気設備建設グループ	2022/12/12	方向調整吊具	2	0.015 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
138	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	1/2号機超高压開閉所北側ヤード	電気設備建設グループ	2022/12/12	自動傾斜調整装置	2	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
139	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	1/2号機超高压開閉所北側ヤード	電気設備建設グループ	2022/12/12	自動傾斜調整装置	2	0.02 mSv/h	0.025 mSv/h	無	
140	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工 事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	コンクリートガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	アスファルトガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	ウレタン	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F-化学分析棟処理水検査エリア増設工事	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/12/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F-化学分析棟処理水検査エリア増設工事	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/12/7	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	ケーブル類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/12/5	塩化ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00791(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00799(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
152	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/27	2022 SK-00812(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
153	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00613)	6	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
154	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00625)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
155	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/16	不燃その他(2022SK-00629)	6	0.01 mSv/h	0.018 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
156	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	ビニール袋、プラ製品、パウチ	0.3	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
157	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	テープくず	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	難燃シート	0.4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
159	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	ホース類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	キムタオル、ウエス	0.3	0.01 mSv/h	0.22 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階	共用機械設備グループ	2022/11/9	ゴム	0.1	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
162	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階, 3階	共用機械設備グループ	2022/11/9	工具類(ねじ切り機)	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
163	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階, 3階	共用機械設備グループ	2022/11/9	空き缶	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1FP 共用プール点検手入工事(2022)	運用補助共用建屋 2階, 3階	共用機械設備グループ	2022/11/9	モルタル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	5・6R 原子炉系弁点検手入工事	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	紙・ウエス	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	5・6R 原子炉系弁点検手入工事	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	ポリ	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	5・6R 原子炉系弁点検手入工事	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	プラスチック類	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	5・6R 原子炉系弁点検手入工事	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	サンドペーパー	0.04	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	5・6R 原子炉系弁点検手入工事	5・6号機 原子炉建屋 全域	1～6号機械設備グループ	2022/12/6	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	ウレタン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	紙・ウエス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F-3号機R/B他兩機設置工事その2	3号機T/B建屋周辺(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/12/9	ホース類	2	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	無	
174	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00712(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00752(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00780(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/11	不燃その他(2022SK-00628)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
179	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/11	不燃その他(2022SK-00614)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
180	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/11/11	不燃その他(2022SK-00639)	6	0.01 mSv/h	0.029 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/12/13	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	紙類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	スポンジ・ネット	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	テープ・皮手袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	フレコン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-2号機南側構台設置に伴う道路整備工事関連除却	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/12/12	エフレックス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2022/12/12	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
188	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/12/12	紙・ウェス類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
189	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/12/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
190	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/12/12	木材類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
191	緊急工事(計画外)	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2022/12/12	可燃その他(フレコンパック)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
192	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00719(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
193	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-00800(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
194	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/28	2022 SK-01020(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
195	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/9/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1F-1~4号機 G4北エリアタンク受入配管追設工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2022/11/29	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/15	2022 SK-00778(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
198	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/15	2022 SK-00863(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
199	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/15	2022 SK-01002(コンテナ)	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
200	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/11/30	エアロフレックス	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	