

# 瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/23	難燃その他(撤去ポリウレア)	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	伐採木(枝・葉)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	紙・ウエス類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
4	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	不燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
5	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	可燃物その他	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	コンクリートガラ	16.38	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	塩化ビニール類	1.54	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	#1・2固体廃棄物貯蔵庫	土木基盤設備グループ	2023/1/18	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
11	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/1/19	フランジタンク片底板 (TEPU220003)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1)(3)	分析評価グループ	2023/1/23	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
14	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/12	金属コンテナ	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/17	エフレックス管	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/17	金属ガラ	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/17	ケーブル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/17	フレキシブルダクト	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/23	難燃その他(撤去ポリウレア)	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
20	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	#1・2固体廃棄物貯蔵庫	土木基盤設備グループ	2023/1/18	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	紙・ウエス	5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 地下水ドレン集水設備他計装品点検手入工事	1~4号機地下水ドレンエリア	水処理計装設備グループ	2022/12/22	サホ-ト, フランジ, ホルト類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-1~4号機 地下水ドレン集水設備他計装品点検手入工事	1~4号機地下水ドレンエリア	水処理計装設備グループ	2022/12/22	シートパッキン	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-1~4号機 地下水ドレン集水設備他計装品点検手入工事	1~4号機地下水ドレンエリア	水処理計装設備グループ	2022/12/22	樹脂製フレキチューブ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	#1・2固体廃棄物貯蔵庫	土木基盤設備グループ	2023/1/18	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
27	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	凍土エリア	水処理計装設備グループ	2022/12/20	キムタオル, ダンボール	1.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	凍土エリア	水処理計装設備グループ	2022/12/20	テープ・ラミネート	2.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	H3エリア 地下水バイパス一時貯留タンクエリア東側	敷地環境改善PJグループ	2023/1/18	草・ツル	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
30	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
31	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
32	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
33	1~4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2023/1/20	空キュービテナー(35Lポリ袋入)	2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
34	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	UPS, 計器, ポンプ	1.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	鉄くず	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	ガスカート	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	バッテリー	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	プラスチック	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	難燃シート	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-1~4号機 滞留水移送装置(残水)流量計点検手入工事他	1~4号機T/B	水処理計装設備グループ	2022/12/20	ミラレックス	1.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-6号機 タービンノズル架台撤去業務委託	6号T/Bオベフロ	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/23	金属ガラ(ノズル架台)	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	不燃物その他	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	紙・ウエス類	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	可燃物その他	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
46	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	木材	5.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
47	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	ビニール	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.011 mSv/h
48	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	木材	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
49	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.012 mSv/h
50	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	プラスチック	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
51	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	セシウム吸着棟第四施設北側 (グリッド番号 GP-21-4)	土木水対策設備グループ	2023/1/18	段ボール	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
52	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/1/23	不燃物(金属ガラ)	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
53	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	伐採木(枝・葉)	30	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2023/1/26	廃バッテリー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアH	固体廃棄物グループ	2023/1/19	1m3コンテナ	60	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
56	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	不燃物その他	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	機器類・制御盤類	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	不燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	ケーブル類	0.45	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	その他可燃	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1)(3)	分析評価グループ	2023/1/23	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
63	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	コンクリートガラ	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
64	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/17	可燃その他	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
66	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/17	プラビニール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
67	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/17	たばこ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
68	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/17	わりばし	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	金属ガラ	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	ケーブル類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	フレキシブルダクト	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
72	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	紙	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	金属ガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/1/23	不燃物(金属ガラ)	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	不燃シート	1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
76	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	プラ・ポリ	4	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F キャスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キャスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	紙、ウエス	1	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
78	1F キャスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キャスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	プラスチック片、ポリ袋、ビニール類	1	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F キャスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キャスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	木材	1	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F キャスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キャスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	鉄鋼材、配管、ボルト類	1.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	ケーブル	1.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	可とう電線管(被覆付)	1.3	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
83	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	難燃樹脂管(エフレックス)	2	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	石綿含有物(シート、保護具)	1.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	石綿含有物(研り屑)	0.2	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	密閉型蓄電池	0.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
87	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	凍土エリア	水処理計装設備グループ	2022/12/22	不燃物(フロート式水位計)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	汚染水処理設備弁類点検手入工事	SPT建屋(グリット番号: GK-27)	処理設備グループ	2023/1/17	足場材	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
89	汚染水処理設備弁類点検手入工事	SPT建屋(グリット番号: GK-27)	処理設備グループ	2023/1/17	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
90	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	紙、ウエス	0.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F キヤスク保管設備電源盤取替関連除却工事	キヤスク建屋内・外	電気設備建設グループ	2022/12/5	木材	0.5	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F-1~4号機 地下水ドレン集水設備他計装品点検手入工事	地下水ドレンエリア	水処理計装設備グループ	2022/12/20	発泡スチロール、ウレタン	2.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/11/30	不燃物その他(耐圧ホース)	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
94	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	書画カメラ	0.02	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
95	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	ケーブル	0.12	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
96	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	タッチパッドPC	0.01	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
97	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	モニタ(小)	0.04	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
98	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
99	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	難燃シート類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
100	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備 工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	ケーブル類	7.21	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備 工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	不燃物その他	2.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備 工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	塩化ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	固体廃棄物貯蔵庫第10棟配電・電路設備 工事	土捨て場北側エリア・双葉通り	配電・電路グループ	2023/1/16	伐採木(枝・葉)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却 工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2023/1/24	伐採木(幹・根)	10	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/1/23	コンクリートガラ	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
107	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	コンクリートガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/1/16	金属ガラ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/23	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
111	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
112	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
113	1F 所内共通M/C2B地絡検出回路改 造工事	南側66kV開閉所補助建屋	電気設備建設グループ	2023/1/25	金属くず、金属管	0.6	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
114	1F 所内共通M/C2B地絡検出回路改 造工事	南側66kV開閉所補助建屋	電気設備建設グループ	2023/1/25	ケーブル	0.3	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
115	1F 所内共通M/C2B地絡検出回路改 造工事	南側66kV開閉所補助建屋	電気設備建設グループ	2023/1/25	難燃シート	0.1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
116	1F 所内共通M/C2B地絡検出回路改 造工事	南側66kV開閉所補助建屋	電気設備建設グループ	2023/1/25	ケーブル被覆	0.2	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
117	1F 所内共通M/C2B地絡検出回路改 造工事	南側66kV開閉所補助建屋	電気設備建設グループ	2023/1/25	ゴムくず	0.3	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
118	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交 換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	ゴム類	1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
119	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交 換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	難燃シート	1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
120	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交 換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	その他難燃物	1	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/16	木材類	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/25	金属ガラ	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	金属ガラ	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/25	不燃物その他	1.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/25	機器類	0.5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
127	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	プラ・ポリ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	電子クーラー	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
133	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	現場盤クーラー用冷却ファン	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	紙・ウエス	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	難燃シート類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F-1～4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/1/31	FEP管	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	金属ガラ	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
139	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
140	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/25	金属ガラ(2022 GT-00084)	5.5	0.08 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/25	金属ガラ(2022 GT-00094)	5.5	0.08 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
142	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/23	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
144	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/1/30	フランジタンク片底板 (TEPU200089)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
146	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
147	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	可燃その他	2	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
148	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/25	金属ガラ(2022 GT-00082)	5.5	0.08 mSv/h	0.23 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
149	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/25	金属ガラ(2022 GT-00298)	5.5	0.08 mSv/h	0.67 mSv/h	$\beta$ 有	0.67 mSv/h
150	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/27	金属ガラ	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
151	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/27	保温材	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
152	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号:GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	その他可燃物	3	0.5 $\mu$ Sv/h	0.01 mSv/h	無	
153	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	木材類	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
154	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ 他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグ ループ	2023/1/17	不燃物(ダンパ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/26	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/26	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/26	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/26	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/11	CWP ベース	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結 ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/10	金属ガウ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
163	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/27	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
165	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/24	金属ガラ(2022 GT-00301)	5.5	0.08 mSv/h	0.45 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
167	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/24	金属ガラ(2022 GT-00296)	5.5	0.08 mSv/h	0.28 mSv/h	$\beta$ 有	0.28 mSv/h
168	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	木材類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	難燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
170	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2023/1/11	エアコン(室内機)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
171	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2023/1/11	エアコン(室外機)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
172	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/23	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	電気品設置エリア清掃委託(2022)	1F電気設備周辺	電気設備保守グループ	2023/1/23	枯草	2	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
175	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	プラ・ホリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/13	難燃物その他	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
177	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/24	金属ガラ(2022 GT-00299)	5.5	0.08 mSv/h	0.68 mSv/h	$\beta$ 有	0.68 mSv/h
178	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/24	金属ガラ(2022 GT-00300)	5.5	0.08 mSv/h	0.81 mSv/h	$\beta$ 有	0.81 mSv/h
179	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/27	木材類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
180	1~4号機 G5エリアタンク監視カメラ新 設工事	J3エリア、H1東エリア	貯留設備グループ	2023/1/16	ケーブル	1	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機 G5エリアタンク監視カメラ新設工事	J3エリア、H1東エリア	貯留設備グループ	2023/1/16	鋼材	2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
182	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	木材類	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
183	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
184	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	石膏ボード	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
185	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/26	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/26	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/26	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/26	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
189	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設①テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/31	金属ガラ(鉄くず、鋼材、足場材)	1.6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
190	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設①テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/31	金属ガラ(鋼材)	1.4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
191	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	アスガラ	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
192	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/13	紙・ウェス類	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
193	1～4号機 G5エリアタンク監視カメラ新設工事	J3エリア、H1東エリア	貯留設備グループ	2023/1/23	段ボール	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
194	1～4号機 G5エリアタンク監視カメラ新設工事	J3エリア、H1東エリア	貯留設備グループ	2023/1/23	発泡スチロール	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
195	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	大型モニタ(1)	0.55	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
196	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	大型モニタ(2)	0.55	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
197	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/1/25	大型モニタ(3)	0.55	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
198	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	Kエリア	貯留設備グループ	2023/1/12	金属ガラ	5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
199	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	金属ガラ	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
200	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	不燃物その他	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	