

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	コンクリートガラ(有筋)	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
3	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
6	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/2/15	フランジ・タンク片側板 (TEPU200044)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/2/8	木材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	紙・段ボール	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	ビニール・プラスチック	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	ロープ・土のう袋	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/8	不燃物その他(防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	鉄材	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	フレキシブルダクト	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
14	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	ケーブル	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
15	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	ウェイト	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	エフレックス	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	紙・ウエス類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/2/7	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
20	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	ブリキ板	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	サニーホース・塩ビ管	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	ケーブル	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	カムロック部・防災シート	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
24	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
25	1F-1~4号機汚染水連結タンク水位計 他計装品点検手入工事	Gタンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/12/21	電子クーラー	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
26	1F-1~4号機汚染水連結タンク水位計 他計装品点検手入工事	Gタンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/12/21	ケーブル類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	難燃シート	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	エフレックス	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
29	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00605)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
30	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00864)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
31	1~4号電気設備修理工事(2022)	プロセス主建屋4階、凍土電気品室	電気設備保守グループ	2023/2/3	ダンボール、紙くず	0.6	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
32	1~4号電気設備修理工事(2022)	プロセス主建屋4階、凍土電気品室	電気設備保守グループ	2023/2/3	ELB、照明器具	2.4	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
33	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工 事(3期)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	コンガラ	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
34	1F工事用重機・車両の管理・運用委託 (2022)	重機ヤード	保全計画グループ	2023/2/1	サンフレッシュ(クーラント処理 剤)	1.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
35	1F工事用重機・車両の管理・運用委託 (2022)	重機ヤード	保全計画グループ	2023/2/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
36	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委 託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/8	不凍液固化処理物	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
38	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/1/30	クランプ、ベース、ジョイント	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理 工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2023/2/16	熱風発生装置	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5, 6号機東側電気品建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/16	プラスチック製品	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2023/2/16	熱風発生装置	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
43	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2023/2/16	金属ガラ	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
44	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2023/2/16	ケーブル類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
45	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO3ジャバラハウス内	処理設備グループ	2023/2/16	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	5 mSv/h
46	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	4	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
47	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	プラスチック、ホリ、ビニール	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	紙	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	木材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	電子クーラー	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
51	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	現場盤クーラー用冷却ファン	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	難燃シート類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	1F-1~4号機汚染水受払タンク水位計他計装品点検手入工事	ヤード(タンクエリア)	水処理計装設備グループ	2023/2/17	FEP管	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
56	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
57	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00865)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
58	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00788)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
59	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
60	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/14	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/14	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/14	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/8	紙・ダンボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/8	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/8	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/8	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	トンバックゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	空カートリッジ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F-4号機 原子炉建屋床サンプルスラッジ回収業務委託	4号機RB内	地下水対策設備グループ	2023/2/7	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1)(3)	分析評価グループ	2023/2/7	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
79	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
80	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J6～9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	紙・ウエス類	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/30	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
82	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/9	サニーホース	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
83	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/9	不燃その他	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
84	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	0.5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
85	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
86	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	可燃テープ	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
87	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	不燃物その他	3	0.004 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	3 mSv/h
88	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00725)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
89	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00563)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
90	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務 委託(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
91	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補 修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
92	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
93	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工 事(3期)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
94	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補 修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	可燃物その他	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
98	6G P/C 6D取替	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/2/8	機器類・制御盤類	20	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	6G P/C 6D取替	6号機 R/B B1FL 電気品室	電気設備建設グループ	2023/2/8	機器類・制御盤類	20	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	プラスチック、ポリ、ビニール	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	ゴム類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
102	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	難燃シート	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
103	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	ホース類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
104	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/2/7	木材類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
105	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/2/7	ホース類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
106	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	企業棟周辺、#56西側法面周辺	土木基盤設備グループ	2023/2/13	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
107	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/9	プラスト材	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
108	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/9	石膏	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
109	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00866)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
110	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK- 00609)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
111	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/14	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2023/2/14	伐採木(枝・葉)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	コンクリートガラ	2.8	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	8 mSv/h
114	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	土砂類	1.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
115	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	防災シート	0.4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	5 mSv/h
116	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	土砂類	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
117	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	コンクリートガラ	1.6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	10 mSv/h
118	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	金属ガラ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
119	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	防災シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
120	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	コンクリートガラ	2.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	4.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	土砂類	2.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
122	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
123	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/6	金属ガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
124	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/2/8	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2023/2/8	不燃シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
127	凍土壁設備維持管理業務委託(2023年度)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/13	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
128	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	ホース	3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
129	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	機器類	0.1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
130	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	ケーブル	0.1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
131	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	不燃物その他	0.5	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
132	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	4号機RB内	地下水対策設備グループ	2023/2/7	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1)(3)	分析評価グループ	2023/2/7	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	プラポリビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
135	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
136	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2023/2/15	探水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2023/2/15	不燃シート	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	紙類(ダンボール、スミア)	0.08	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	ウエス	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	探水容器	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	ポリ袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	ロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/2/15	可燃テープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/1	缶	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
145	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/1	電池	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
146	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	木材	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
147	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側 (GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ (2022SK-00815)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
148	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2023/2/10	発泡スチロール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2023/2/10	プラ・ビニール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2023/2/10	紙・布	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2023/2/10	吸着剤	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/13	卓上モニタ	0.17	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
153	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/13	中央卓モニタ	0.21	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
154	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/13	中央卓モニタスタンド	1.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
155	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/13	6面テレビモニタ	0.32	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
156	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/13	大型スピーカー	0.25	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
157	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア (GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
158	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア (GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	土砂類	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
159	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア (GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	不燃物その他	1.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	4.5 mSv/h
160	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア (GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	土砂類	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/1/19	不燃物その他	2.5	0.001 mSv/h	0.016 mSv/h	β 有	4.5 mSv/h
162	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	プラ・ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	電機ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	木材類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
168	1F-1～4号機 移送配管・弁点検工事(2022)	構内タンクエリア	貯留設備グループ	2023/2/10	コーキング容器	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
170	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/2/7	塩化ビニール類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/2/7	不燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
172	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/10	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
173	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/10	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
174	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/2/14	紙ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
175	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/2/14	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
176	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/2/14	プラスチック・ポリ・ビニール	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
177	1F-2 R/B内床面他修理工事	2号機 T/B 2FL	小規模取り出し検討PJグループ	2023/1/30	金属ガラ	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
178	1F-2 R/B内床面他修理工事	2号機 T/B 2FL	小規模取り出し検討PJグループ	2023/1/30	紙・ウエス類	0.75	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
179	1F-2 R/B内床面他修理工事	2号機 T/B 2FL	小規模取り出し検討PJグループ	2023/1/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.75	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	60 μ Sv/h
180	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/2/7	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	ポリプラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
182	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	ホース類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
183	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	不燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
184	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00564)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
185	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00757)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
186	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
187	1F 純水タンク脳炉注水ポンプ架台修理工事	純水タンク脳炉注水ポンプエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/2/14	木材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H1エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/10	難燃物その他(ポリウレア)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
189	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/2/13	可燃テープ	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	固体廃棄物貯蔵庫管理棟北側駐車場	建築設備保守グループ	2022/12/16	アスガラ	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
193	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	可燃その他	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
194	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/8	貝ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
195	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00779)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
196	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/9	コンクリートガラ(2022SK-00826)	6	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
197	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/1/26	プラスチック・ホリ・ビニール類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
198	1F 純水タンク脳炉注水ポンプ架台修理工事	3号機 GSTポンプ室、高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/2/1	ポンプ交換部品	0.2	5 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
199	1F 純水タンク脳炉注水ポンプ架台修理工事	3号機 GSTポンプ室、高台炉注水ポンプエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/2/1	ガasket他	0.3	5 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
200	1F 純水タンク脳炉注水ポンプ架台修理工事	純水タンク脳炉注水ポンプエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/2/14	足場材	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	