

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/9	パネル	1	1 mSv/h	3.802 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.802 mSv/h
2	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/9	鋼材	1	1 mSv/h	3.802 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.802 mSv/h
3	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/9	パネル	1	1 mSv/h	8.225 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8.225 mSv/h
4	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/9	鋼材	1	1 mSv/h	8.225 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8.225 mSv/h
5	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/11	パネル	1	1 mSv/h	1.151 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.151 mSv/h
6	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/11	鋼材	1	1 mSv/h	1.151 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.151 mSv/h
7	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	パネル	1	1 mSv/h	5.7 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.7 mSv/h
8	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	鋼材	1	1 mSv/h	5.7 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.7 mSv/h
9	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	3.728 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.728 mSv/h
10	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	3.728 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.728 mSv/h
11	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	7.739 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	7.739 mSv/h
12	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	7.739 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	7.739 mSv/h
13	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	3.412 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.412 mSv/h
14	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	3.412 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.412 mSv/h
15	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/5	パネル	1	1 mSv/h	1.872 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.872 mSv/h
16	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/5	鋼材	1	1 mSv/h	1.872 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.872 mSv/h
17	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	1.494 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.494 mSv/h
18	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	1.494 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.494 mSv/h
19	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	1.823 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.823 mSv/h
20	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	1.823 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.823 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	パネル	1	1 mSv/h	1.092 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.092 mSv/h
22	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	鋼材	1	1 mSv/h	1.092 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.092 mSv/h
23	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/5	パネル	1	1 mSv/h	2.165 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.165 mSv/h
24	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/5	鋼材	1	1 mSv/h	2.165 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.165 mSv/h
25	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	パネル	1	1 mSv/h	1.23 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.23 mSv/h
26	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	鋼材	1	1 mSv/h	1.23 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.23 mSv/h
27	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	パネル	1	1 mSv/h	9.329 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.329 mSv/h
28	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	鋼材	1	1 mSv/h	9.329 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.329 mSv/h
29	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	パネル	1	1 mSv/h	3.382 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.382 mSv/h
30	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/7	鋼材	1	1 mSv/h	3.382 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.382 mSv/h
31	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/11	パネル	1	1 mSv/h	1.435 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.435 mSv/h
32	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/11	鋼材	0.5	1 mSv/h	1.435 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.435 mSv/h
33	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/11	制御盤	0.5	1 mSv/h	1.435 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.435 mSv/h
34	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2022/12/3	ポリシート類	3	0.004 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	5 mSv/h
35	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2022/12/3	ゴム類	0.5	0.004 mSv/h	0.21 mSv/h	β 有	1800 mSv/h
36	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2022/12/3	ウエス類	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	20 mSv/h
37	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2022/12/3	難燃シート類	0.5	0.004 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	3 mSv/h
38	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h
39	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h
40	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	制御盤	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h
42	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h
43	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	制御盤	1	1 mSv/h	0.881 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.881 mSv/h
44	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	0.856 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.856 mSv/h
45	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	0.856 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.856 mSv/h
46	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	制御盤	1	1 mSv/h	0.856 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.856 mSv/h
47	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	1.977 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.977 mSv/h
48	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	1.977 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.977 mSv/h
49	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	1.191 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.191 mSv/h
50	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	1.191 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.191 mSv/h
51	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	4.178 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4.178 mSv/h
52	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	4.178 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4.178 mSv/h
53	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	パネル	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
54	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	鋼材	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
55	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	金属ガラ	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
56	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	パネル	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
57	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	鋼材	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
58	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	金属ガラ	1	1 mSv/h	0.909 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.909 mSv/h
59	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	7.273 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	7.273 mSv/h
60	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	7.273 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	7.273 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

[illegible]