

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	プラスチック・ホリ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
6	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	紙類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F D排水路モニタリング設置に伴う電気設備設置工事	水素ステーション	電気設備建設グループ	2023/2/24	ケーブル屑	5	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	不燃物その他(防災シート)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 33.5m盤フェーシング補修工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	新事務本館他給排水空調設備修理工事	企業棟A棟 3F休憩室	建築保守技術グループ	2022/11/18	エアコン	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
12	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/13	電機ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/2/27	布・紙	3	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	6号機 T/B 2FL 空調機械室	1～6号機械設備グループ	2023/2/24	不燃物その他(空調フィルタ)	2	0.2 μ Sv/h	0.51 μ Sv/h	無	
16	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	6号機 T/B 2FL 空調機械室	1～6号機械設備グループ	2023/2/24	金属ガラ	0.1	0.2 μ Sv/h	0.22 μ Sv/h	無	
17	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	6号機 T/B 2FL 空調機械室	1～6号機械設備グループ	2023/2/24	土砂類(スラッジ)	0.1	0.2 μ Sv/h	0.22 μ Sv/h	無	
18	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/24	ポリプラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	HTI中性能・HEPAフィルタ(メディア)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	HTI中性能・HEPAフィルタ(セパレータ)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	プラクリップ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	木材	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	ネジ	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	フィルタ枠	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	HTI処理装置用フィルタ(メディア)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	ダンボール	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	可燃ゴミ(紙類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	可燃ゴミ(プラ類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	不燃物その他	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	塩化ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/2/21	ケーブル類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-01009)	5.9	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
35	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	ビニール類(2022SK-01009)	0.1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
36	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-00878)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
37	1F 陸側遮水壁融氷設備改造工事並びに関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/2/20	可燃物 プラスチック・ビニール類	2	0.43 μ Sv/h	0.45 μ Sv/h	無	
39	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/2/20	可燃物 その他	1	0.44 μ Sv/h	0.46 μ Sv/h	無	
40	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	機器類・制御盤類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	不燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F-PSFモニタ点検手入工事	A,B,C,G,K物揚場排水路	水処理計装設備グループ	2023/2/21	バッテリー	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	1F-PSFモニタ点検手入工事	A,B,C,G,K物揚場排水路	水処理計装設備グループ	2023/2/21	梱包材	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/24	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
46	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/24	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
47	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	可燃物その他(ｸﾞﾗｽﾞｰｲ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	可燃物その他(ｸﾞﾗｽﾞｰｲ)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	可燃物その他(ｸﾞﾗｽﾞｰｲ)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	可燃物その他(ｸﾞﾗｽﾞｰｲ)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	紙・ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F-1～4号機 サブドレン他移送設備点検手入工事(2023)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/2/16	紙・ウエス	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/24	金属ガラ(架台)	10	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/24	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
58	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/2/24	金属ガラ(イケール架台)	2.8	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
59	4号機原子炉建屋カバール設備計装品点検(2022)	4号機Rw/B,T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/26	紙・ウエス類	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
60	4号機原子炉建屋カバール設備計装品点検(2022)	4号機Rw/B,T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/26	機器類・制御盤類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2号機原子炉建屋排気設備計装品点検(2022)	4号機Rw/B,T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/26	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
62	共用D/G(A)計器(弁)点検(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2022/10/26	不燃物その他(フレキシブルチューブ)	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
63	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/24	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-01018)	5.8	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
65	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	プラスチック(2022SK-01018)	0.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
66	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-00794)	5.8	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
67	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	不燃物シート(2022SK-00794)	0.2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
68	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
70	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	紙類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
71	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00592)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
72	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00592)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
73	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00873)	5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
74	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00873)	1	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
75	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	可燃その他(大型土のう空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/24	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F 陸側遮水壁融氷設備改造工事並びに関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階西側フィルター室・3階東側フィルター室	建築保守技術グループ	2022/11/18	不燃物その他(空調系フィルタ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	紙類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
82	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/1	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/2/27	木屑	1.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
85	1F1-4号機 Eエアファンジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
86	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00745)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
90	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00745)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
91	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00607)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
92	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00607)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
93	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	コンガラ	9.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	伐採木(幹・根))	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	(技)(仕)正門脇絶縁油タンク抜油委託(2022年度)	正門脇絶縁油タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/2/16	吸着マット	0.2	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
97	(技)(仕)正門脇絶縁油タンク抜油委託(2022年度)	正門脇絶縁油タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/2/16	紙・ウエス・ダンボール	0.2	0.015 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
98	(技)(仕)正門脇絶縁油タンク抜油委託(2022年度)	正門脇絶縁油タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/2/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
99	(技)(仕)正門脇絶縁油タンク抜油委託(2022年度)	正門脇絶縁油タンクエリア	電気設備保守グループ	2023/2/16	難燃シート類	0.25	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
100	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
102	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	HTIフィルタユニット用デミスタフィルタ	0.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
103	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	Sb/B処理装置用フィルタ(メディア)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
104	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	PM/B処理装置用フィルタ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
105	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	PM/B除湿機用フィルタ(メディア)	0.05	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
106	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	ダンプ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
107	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	床ゴミ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
108	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	ゴムパッキン	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
109	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	中性能・HEPAフィルタ(メディア)	1.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
110	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	木枠	0.35	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
111	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/2/14	木枠(メディア付)	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
112	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	紙・ウエス類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/15	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	保温材	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
115	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
116	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
117	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	Gエリア SPTエリア	処理設備グループ	2023/2/10	パイオラテープ・バルコテープ類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/2/27	木屑	1.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
119	1F 陸側遮水壁融氷設備改造工事並びに関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00795)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00795)	0.5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
122	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	木材類(2022SK-00795)	0.5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
123	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	金属ガラ(2022SK-00764)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
124	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00764)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
125	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	紙・ウエス類	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	可燃物その他	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	難燃シート類	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	難燃物その他	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	金属ガラ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F テレビ会議端末更新工事(2022年度)	GM-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2023/2/27	機器類・制御盤類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	3号機Rw/B	1~6号機械設備グループ	2023/2/14	ライナー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	5, 6T 浄化ユニット雨水カバリー設置	Cヤード ジャバラハウス(グリット番号:GL-10)	1~6号機械設備グループ	2023/2/18	枕木	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
134	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/2/15	移送ホース	0.5	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
135	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/2/15	配管材	0.5	0.003 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
136	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/2/15	水中ポンプ	0.7	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
137	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/2/15	鉄くず	0.4	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
138	1F-4号機 原子炉建屋床サンプスラッジ回収業務委託	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2023/2/15	サニーホース	1	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
139	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	伐採木(枝・葉)	5.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/2/24	金属ガラ(架台)	10	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/2/27	長靴(鉄芯入)	3	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
142	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
143	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
144	5, 6T 滞留水油水分離装置吸着材交換業務委託	Cヤード ジャバラハウス(グリット番号:GL-10)	1~6号機械設備グループ	2023/2/18	枕木	1.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
145	新事務本館他給排水空調設備修理工事	企業棟A棟 3F休憩室	建築保守技術グループ	2022/11/18	紙・ウエス類(段ボール)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
146	新事務本館他給排水空調設備修理工事	企業棟A棟 3F休憩室	建築保守技術グループ	2022/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類(発泡スチロール・ビニール)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	新事務本館他給排水空調設備修理工事	企業棟A棟 3F休憩室	建築保守技術グループ	2022/11/18	木材類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	紙・ウエス類	4.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
149	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
150	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	可燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	金属ガラ(手摺、銅板、番線など)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	塩化ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	保温材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
154	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	紙・ウエス類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
156	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査業務委託(2022)	地下貯水槽 IIIエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/23	紙類・ダンボール	0.4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
157	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査業務委託(2022)	地下貯水槽 IIIエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/23	ポリ・ビニール類	0.6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
158	1F 陸側遮水壁融氷設備改造工事並びに関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/21	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
159	1F 陸側遮水壁融氷設備改造工事並びに関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/27	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	2 mSv/h
160	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/1	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/3	金属ガラ(2021 SS-40403)	5.5	0.08 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
162	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/3	金属ガラ(2022 GT-00007)	5.5	0.08 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
163	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
164	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2022)	地下貯水槽 III エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/23	ガラスビン	0.4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
165	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2022)	地下貯水槽 III エリア	土木水対策設備グループ	2023/2/23	スプレー缶	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
166	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	難燃シート類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グ ループ	2023/2/27	ヘルメット	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
168	1F D排水路モニタリング設置に伴う電気 設備設置工事	水素ステーション	電気設備建設グループ	2023/2/24	鉄くず	4.5	5 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
169	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委 託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/3/2	鋼材・金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
170	1F 陸側遮水壁融水設備改造工事並びに 関連除却工事(2022年度)	3, 4号高圧開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/2/27	木材類	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
171	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/2/23	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/2/23	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/2/23	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	ゴム類(シート・パッキン)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
175	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	ゴム類(Vベルト)	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	新事務本館他給排水空調設備修理工事	入退域管理棟3階 東西設備機械室	建築保守技術グループ	2022/6/13	難燃物その他	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/7	金属ガラ(2022 GT-00078)	5.5	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
178	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/2/7	金属ガラ(2022 GT-00097)	5.5	0.08 mSv/h	0.37 mSv/h	β 有	0.37 mSv/h
179	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	コンクリートガラ(2022SK- 00838)	5	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
180	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	木材類(2022SK-00838)	0.8	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00838)	0.2	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	コンクリートガラ(2022SK-00820)	5	0.03 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	不燃物その他(2022SK-00820)	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
184	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/28	ケーブル類(2022SK-00820)	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
185	1F-1~4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/2/14	資材金属類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	保温材(エアロフレックス)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	保温材(グラスウール)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	グラボリビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	不燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	J1東、H8南、C排水路他	貯留設備グループ	2023/2/10	高圧洗浄機(ホース除去)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	不燃物その他	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
194	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/27	ポリ・ブラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/27	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	不燃物その他(2021SS-40562)	6	0.005 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	7 mSv/h
197	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	木材類(2022SK-00551)	6	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
198	1F-1~4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/2/14	木材類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
199	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	ケーブル類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F 構内配電線設備取替(2022)	土捨て場、タンクエリア	配電・電路グループ	2023/2/17	金属ガラ	5.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	