

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/1	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
3	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
4	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
5	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
6	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
7	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/6/7	フランジタンク片側板 (TEPU190013)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/20	掘削土・碎石(2021SK-00287)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
9	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/20	掘削土・碎石(2021SK-00308)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
10	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/1	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	不織布	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	不織布	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/6	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/28	防災シート・コーキングガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
19	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
22	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
23	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
24	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
25	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグル ープ	2023/5/20	掘削土・碎石(2021SK- 00295)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
26	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグル ープ	2023/5/20	掘削土・碎石(2022CT- 00105)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
27	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグル ープ	2023/6/5	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.027 mSv/h	β 有	0.027 mSv/h
28	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/5/30	難燃(シート)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/5/29	不織布	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/5/29	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ 内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
32	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	長尺シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	不燃シート	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	石膏ボード(石綿無し)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/6	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
37	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグル ープ	2023/5/20	掘削土・碎石(2022CT- 00180)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
38	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグル ープ	2023/5/20	掘削土・碎石(2022CT- 00179)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
39	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
40	1F 照明用D/G除却工事	高台上屋ポンプ室内	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/5/24	バッテリー	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 照明用D/G除却工事	高台上屋ポンプ室内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/5/24	照明用D/G 一式	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 照明用D/G除却工事	高台上屋ポンプ室内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/5/24	照明用D/G (D/G本体のみ)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F 照明用D/G除却工事	高台上屋ポンプ室内	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/5/24	照明用D/G (照明ステー)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	廃プラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
45	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
46	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/1	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
48	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
49	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
50	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
51	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
52	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2023)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/6/5	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・碎石(2022CT-00191)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
54	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・碎石(2022CT-00141)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
55	1F 5号機建屋間ギャップ端部止水工事	4号東側エア	土木水対策設備グループ	2023/6/7	ミラクルパウダー	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1～6号機械設備グループ	2023/6/1	保温材	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/2	可燃物その他(トンパック)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
62	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	危険物倉庫エリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/18	PE(金属部なし)、テフロン	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/29	ケーブル	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
64	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
65	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
66	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
67	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
68	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/1	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
69	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	塩化ビニール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/2	可燃物その他(トンパック)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
71	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・碎石(2022CT-00174)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
72	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・碎石(2021SK-00286)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
73	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/6/1	缶	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	プレスト管・ホース類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	金属ガラ	0.4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
78	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	不燃物その他(ガラス類)	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
79	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	防災シート	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
80	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/2	可燃物その他(トンパック)	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2020SS-00157)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
82	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2021CT-00058)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
83	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2021SS-10327)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
84	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2021SS-10326)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2020FU-00109)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
86	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/30	6m3コンテナ(2020ZK-04084)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
87	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	紙・ウエス類	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
88	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	紙・ウエス類	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
89	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
90	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	可燃物その他(テープ類)	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
91	換気空調関係小口修理工事	5号機 T/B 屋上	1~6号機械設備グループ	2023/6/2	不燃物その他(空調フィルタ)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
92	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
93	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/2	ビニール類	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
94	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・砕石(2021SK-00291)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
95	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・砕石(2021SK-00290)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
96	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2021SS-10328)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
97	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2020ZK-04592)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
98	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2021SS-10539)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
99	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2021SS-10325)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
100	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2021SS-10540)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアd	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/1	6m3コンテナ(2021SS-10538)	6	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
103	1F-増設雑固 クレーン点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/6/2	難燃シート類	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
104	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/24	減容済ドラム缶、上蓋	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
105	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/6/7	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
106	1F-3 高線量機器取り出し委託(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2023/5/29	難燃シート類	1	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
107	1F-3 高線量機器取り出し委託(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2023/5/29	難燃シート類	0.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
108	1F-3 高線量機器取り出し委託(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2023/5/29	紙・ウエス類	0.1	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
109	1F-3 高線量機器取り出し委託(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2023/5/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
110	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/5/30	金属ガラ	3	40 μ Sv/h	90 μ Sv/h	無	
111	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	プロセス主建屋南側道路、H8、H1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/5/30	不燃物(金属ガラ)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
112	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	プロセス主建屋南側道路、H8、H1、H4、Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/5/30	可燃物(紙類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
113	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	プロセス主建屋南側道路、H8、H1、H4、Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/5/30	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
114	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	プロセス主建屋南側道路、H8、H1、H4、Dタンクエリア	貯留設備グループ	2023/5/30	可燃物その他(パイオランテープ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
115	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1~6号機械設備グループ	2023/6/1	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1~6号機械設備グループ	2023/6/1	プラスチック・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号R/B 北側 D/G排気管	1~6号機械設備グループ	2023/6/1	テープ類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・砕石(2021SK-00304)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
119	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/24	掘削土・砕石(2021SK-00307)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
120	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
122	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
124	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
125	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	足場板、単管パイプ、クランプ、カゴ台車	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	番線、スプレー缶、ベースクランプ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	不燃シート、アルミ角、コーキング容器、不燃テープ、研磨材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理土木設備設置PJグループ	2023/5/29	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
130	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	保温材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	既設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	タンクヤード	処理設備グループ	2023/6/8	PE管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	足場板、単管パイプ、クランプ、カゴ台車	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	番線、スプレー缶、ベースクランプ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	不燃シート、アルミ角、コーキング容器、不燃テープ、研磨材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK-00306)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
138	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・碎石(2022GT-00376)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
139	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
140	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
142	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
143	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却 工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
144	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
145	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
146	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
147	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	防災シート・コーキング容器	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	土捨て場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/5/29	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	梱包紙くず、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/25	掘削土・碎石(2022GT- 00142)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
153	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK- 00272)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
154	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
155	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
156	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	コーキング付着段ボール・ラミ ネート紙他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
157	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2023/6/8	コーキング容器・防災シート他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
158	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う 関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/5/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
159	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
160	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK- 00288)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK-00289)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
162	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
163	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
164	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
165	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
166	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
167	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	保温材	10	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
168	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	保温材	10	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
169	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	紙、ウエス、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	フレコン、ロープ、皮手袋、草、紐、ヤッケ、バウチ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	ケミカル袋、ブルーシート、ネット	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	ホリ袋、ビニール袋、スポンジ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	産業廃棄物処理処分場管理棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/17	ミラクルパウダー	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
174	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	産業廃棄物処理処分場管理棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/17	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
175	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	産業廃棄物処理処分場管理棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/5/17	ビニール袋	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグループ	2023/5/29	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	サポート材	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	サニーホース	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
182	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G1タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	不燃テープ・カムロック	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
183	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	ゴム板、ゴムパッキン	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	ピンクシート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	難燃テープ、テフロンパッキン	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1F サブドレン集水設備他設置エリア地 盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2023/5/31	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
188	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK- 00274)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
189	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグルー プ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK- 00284)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
190	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
191	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
192	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
193	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
194	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
195	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
196	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/6/12	フランジタンク片天板 (TEPU190001)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/6/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
198	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/6/2	ケーブル類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北防波堤	処理水土木設備設置PJグルー プ	2023/5/29	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	可燃物(ウエス)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	可燃物(ポリ・ビニール袋)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
202	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	可燃物(プラスチック羽)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
203	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	可燃物(木材)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
204	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	難燃物(ゴムパッキン)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
205	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	難燃物(難燃シート)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
206	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	不燃(金属ガラ)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
207	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/6/7	不燃物(ポンプ、機械部品)	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
208	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機逆洗弁ピット前	処理水機械設備設置PJグループ	2023/6/9	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
209	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
210	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・砕石(2021SK-00283)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
211	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・砕石(2021SK-00292)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
212	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
213	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	紙・ウェス類	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
214	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	機器・制御盤類(変換器)	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
215	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
216	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	金属入り補強ホース	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
217	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
218	1F-高性能多核種除去設備pH計修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2023/5/12	テープ類	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
219	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/16	ペーパータオル・キムタオル	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
220	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/16	ダンボール(ポリ袋入り)	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/16	コンパネ・角材	0.2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
222	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/24	減容済ドラム缶、上蓋	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
223	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	5	0.005 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
224	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/16	不燃ボード(トンバック入り)	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
225	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/16	塩ビパイプ	0.3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
226	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2023/5/31	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
227	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/5/30	金属ガラ	3	40 μ Sv/h	90 μ Sv/h	無	
228	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
229	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
230	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK-00296)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
231	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2023/5/25	掘削土・碎石(2021SK-00305)	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
232	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/5/24	減容済ドラム缶、上蓋	2	2 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
233	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
234	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
235	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
236	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
237	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/4/6	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
238	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	耐圧ホース	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
239	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	耐圧ホース	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
240	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/6/1	鉄材	2	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	木材	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
242	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	トンパック(空)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
243	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
244	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース 廃棄業務委託(2023)	G4南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/6/6	耐圧ホース	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
245	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/5/29	ケーブル	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
246	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/6/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
247	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	ハードディスク	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
248	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	制御パネル	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
249	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
250	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	プラスチック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
251	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
252	1F-SARRY主要計装品点検手入工事 (2023)	HTI建屋	水処理計装設備グループ	2023/6/1	発砲スチロール	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
253	1F 1～4号機西側擁壁ブロック他補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
254	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託(2023)	5・6号機取水路 エリア	1～6号機械設備グループ	2023/5/18	ナミ板、クランプカバー、プラ板、防護服	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
255	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備	水処理計装設備グループ	2023/4/11	発砲スチロール	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
256	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備	水処理計装設備グループ	2023/4/11	段ボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
257	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備	水処理計装設備グループ	2023/4/11	ケーブル	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
258	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
259	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
260	1F-1～4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	プラスチック・ビニール類	1.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F-1~4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	可燃物その他(可燃テープ)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
262	1F-1~4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	塩化ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
263	1F-1~4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	ケーブル類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
264	1F-1~4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
265	1F-1~4号機 油処理装置点検手入工事	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2023/6/6	難燃物その他(難燃テープ)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
266	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	石膏ボード(石綿あり)支給コ ンテナ詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
267	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋 内	建築設備建設グループ	2023/6/5	石膏ボード(石綿あり)現場コ ンテナ詰め	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
268	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	プラスチック製品、ホリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
269	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/5/29	梱包紙くず、キムタオル	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
270	集中RW周辺整備工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2023/6/6	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
271	1F 1~4号機西側擁壁ブロック他補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2023/6/5	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
272	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	紙・ウェス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
273	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	紙・ウェス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
274	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	プラスチック・ポリビニール類	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
275	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	テープ類・スコッチブライト・縄ロープ・ パウチ	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
276	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	金属ガラ	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
277	6R R/B天井クレーン点検手入工事 (2023年度)	6号機原子炉建屋 天井クレーンエリ ア	1~6号機械設備グループ	2023/6/8	不燃シート・防炎シート	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
278	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
279	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	4	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
280	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/5/30	草	1	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	金属ガラ(番線・スプレー缶・一斗缶・セルシールパッキン)	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
282	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	機器類・制御盤類(ポンプストレーナ)	0.1	2 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
283	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	土砂類(スラッジ)	0.3	2 μ Sv/h	180 μ Sv/h	無	
284	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	ゴム類(ゴムパッキン)	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
285	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	難燃シート類(難燃シート)	2	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
286	1F-5R RHR(B)系設備他点検手入工事(2023)	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	ホース類(耐圧ホース)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
287	5R DGSW配管他修理工事	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	紙・ウエス類(ウエス・紙・キムタール)	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
288	5R DGSW配管他修理工事	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	紙・ウエス類(ウエス・紙・ダンホール)	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
289	5R DGSW配管他修理工事	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	可燃物その他(長靴ブラ入り・可燃テープ)	0.75	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
290	5R DGSW配管他修理工事	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.75	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
291	5R DGSW配管他修理工事	5号機 R/B建屋 1・2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/5/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
292	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2023/6/5	石膏ボード(石綿あり)支給コンテナ詰め	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
293	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/14	TEPU 170226 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
294	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/6/14	TEPU 170199 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h