

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/8/21	紙・ウエス	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/8/21	プラスチック・ポリ・ビニール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
3	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ポリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	バッテリー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	一時保管エリアAA	土木水対策設備グループ	2023/9/4	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	一時保管エリアAA	土木水対策設備グループ	2023/9/4	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(雑草)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/8/20	可燃物(紙)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/8/20	難燃物その他(ポリウレタ)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	吸着マット	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(雑草)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/7/20	不燃物(金属がら)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	木材類	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
18	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/8/21	木材類	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	一時保管エリアAA	土木水対策設備グループ	2023/9/4	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	一時保管エリアAA	土木水対策設備グループ	2023/9/4	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/29	缶	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F 1～4号機 土捨て場歩廊処理委託	一時保管エリアAA	土木水対策設備グループ	2023/9/4	アスファルトガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(雑草)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2023/8/21	不燃シート	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/1	可燃物(木材類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(吸出しシート)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1F-1～4号機 H2ブルータンク犠牲陽極設置工事	H2濃縮廃液貯槽エリア	貯留設備グループ	2023/9/4	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
30	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/6/19	木材類	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
31	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(防草シート)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/31	缶	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	可燃物その他(防草シート)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
36	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/9/1	スクリーン装置 バケット	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
38	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号:GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/24	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
39	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号:GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
40	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号:GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/24	トンバック・可燃テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	プラスチック製品、ホリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/28	チャコールフィルター	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/9/6	フランジタンク片底板 (TEPU190007)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/7	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/7	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	木材類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
48	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/31	2号変圧器解体品(20FTコンテナ内)	20	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
49	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/31	2号変圧器解体品(20FTコンテナ内)	20	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
50	1F-1～4号機 H2エリアタンク昇降梯子修理工事	H2エリア	貯留設備グループ	2023/9/7	H2エリアタンク昇降梯子	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-1～4号機 H2エリアタンク昇降梯子修理工事	H2エリア	貯留設備グループ	2023/9/7	キリコ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F-1～4号機 H2エリアタンク昇降梯子修理工事	H2エリア	貯留設備グループ	2023/9/7	番線くず	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-1～4号機 H2エリアタンク昇降梯子修理工事	H2エリア	貯留設備グループ	2023/9/7	鉄くず	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F1～4号機 H1・H4エリア防水塗装補修工事	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/7	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/7/27	紙・ウエス類	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
56	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/31	2号変圧器解体品(20FTコンテナ内)	20	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
57	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	その2テント跡地	土木水対策設備グループ	2023/9/7	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	木材類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
59	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/9/4	可燃物(フレコンバッグ、テープ類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/9/4	難燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/9/4	不燃物(不燃シート)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	木材類	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
63	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/5	缶	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
64	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/9/4	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
66	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	機器類・制御盤類(計器類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
67	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	ケーブル類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
68	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	廃スラッジ建屋(グリット番号: GL-29)	水処理計画グループ	2023/7/12	不燃シート・防災シート	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
69	1F-5号機起動変圧器 排水ポンプ取り付け工事	5号機起動用変圧器エリア	電気設備保守グループ	2023/9/5	金属ガラ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
70	1F-5号機起動変圧器 排水ポンプ取り付け工事	5号機起動用変圧器エリア	電気設備保守グループ	2023/9/5	石綿含有物	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
71	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ビニール袋	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/6	グラスウール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/6/29	ポリシート類	1.5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h
77	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/6/29	ゴム類	1	0.001 mSv/h	1.5 mSv/h	$\beta$ 有	1200 mSv/h
78	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/6/29	ウエス類	1.5	0.001 mSv/h	0.13 mSv/h	$\beta$ 有	80 mSv/h
79	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備(GP-20)	処理設備グループ	2023/6/29	ポンプ類	2	0.001 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
80	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/6	グラスウール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1～4号機サブドレン集水設備改造工事 (No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	紙、ウエス	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
82	1～4号機サブドレン集水設備改造工事 (No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	プラスチック、ビニール類	2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
83	1～4号機サブドレン集水設備改造工事 (No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	雑草	2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F周辺防護区域監視設備システム機器 貸借(1次リース)	5・6号機北側アクセス道路	核セキュリティ運営管理グループ	2023/7/27	紙・ウエス類	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
87	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	難燃物その他(侵入防止杭)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/5	金属コンテナ	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	不燃物その他(不燃シート)	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	防災シート	0.8	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	金属ガラ	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	紙・ウエス	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	プラスチック	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	木材類	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	フレコンバック	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	ホース	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F No.3軽油タンク堰内排水弁他修理工事	1F 構内 No.3軽油タンク近傍	1～6号機械設備グループ	2023/8/25	難燃シート	0.15	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	セシウム吸着装置保守管理業務委託	第一仮保管施設(グリット番号: GK-28)	処理設備グループ	2023/8/4	不燃物(タイヤのみ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
102	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	ビニール袋	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/8/28	キムタオル・紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/6	ケイ酸カルシウム	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機タービン建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/6	足場板	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	鉄くず	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
109	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	PE管(保護管付き)	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
110	1～4号機サブドレン集水設備改造工事(No.45、No.212)並びに関連除却工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/8/31	不燃シート	1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
112	1F 陸側遮水壁設備点検保守委託(2023)	凍結プラントエリア	水処理計画グループ	2023/9/1	紙・ウエス類	1.98	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	吸着マット(使用済み)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/9/11	不燃物(土砂類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/31	2号変圧器解体品(20FTコンテナ内)	20	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
119	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/7/31	2号変圧器解体品(20FTコンテナ内)	20	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
120	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	吸着マット(使用済み)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/11	ミラクルパウダー	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/11	紙・ウエス類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/11	ビニール袋	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
128	1F 凍土補給浄水供給ポンプ取替及び関連除却工事	浄水場北側エリア	地下水対策設備グループ	2023/9/5	金属ガラ	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F 凍土補給浄水供給ポンプ取替及び関連除却工事	浄水場北側エリア	地下水対策設備グループ	2023/9/5	ポンプ	0.4	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	J5エリア	土木水対策設備グループ	2023/9/11	不燃物(土砂類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	各点検査業務委託関係	5, 6号機出入り管理所東側ヤード	建築設備保守グループ	2023/9/12	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/9/7	缶	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/21	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/8/31	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	共通D/G本体点検手入工事(2023)	共用プール建屋	1～6号機械設備グループ	2023/9/6	保温材	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	紙・ウエス類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/8/31	木材	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/7	TEPU 170136 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
140	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/7	TEPU 170098 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/13	TEPU 170175 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
142	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/13	TEPU 170143 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
143	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/9/13	TEPU 170191 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h