




承認	審査	作成
		

2023年 7月分

建屋内連続ダスト
濃度測定記録

放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B北側一階 1号機T/B南側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月	測定器	F1-ICW-169
測定日時	2023/7/4 11:43 ~ 11:52		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所

ダスト採取箇所：1号機T/B南側地下一階

①連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.010	mSv/h
---------	-------	-------




②連続ダストモニタ設置箇所


空間線量当量率	0.030	mSv/h
---------	-------	-------

ダスト採取箇所：1号機T/B北側一階

1号機 T/B北側一階



1号機 T/B南側地下一階




放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機Rw/B南東一階 1号機S/B南東コーナー 一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月	測定器	F1-ICW-169
測定日時	2023/7/4 11:17 ~ 11:25		



×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所
1号機R/B中間地下階

④連続ダストモニタ設置箇所


空間線量当量率	0.050	mSv/h
---------	-------	-------

ダスト採取箇所：1号機R/B一階南東


③連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.030	mSv/h
---------	-------	-------

1号機 R/B一階南東



1号機 R/B中間地下階



放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア / <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	2号機T/B北側一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月 /	測定器	F1-ICW-169 /
測定日時	2023/7/4 ~ /		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：2号機T/B北側地下一階

ダスト採取箇所
2号機T/B北側一階




ダスト採取箇所：2号機R/B中間地下階

ダスト採取箇所：2号機R/B一階南東


⑤連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.10	mSv/h
---------	------	-------


2号機 T/B北側一階




2号機 T/B北側地下一階



2号機 R/B 1階 (遠隔端末データ)



2号機 R/B地下階




放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機T/B北東側一階 3号機T/B南側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月	測定器	F1-ICW-169
測定日時	2023/7/5		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：3号機T/B南側地下一階

ダスト採取箇所：3号機T/B南側一階



ダスト採取箇所：3号機R/B一階

⑥連続ダストモニタ設置箇所


空間線量当量率 0.01 mSv/h

ダスト採取箇所：3号機R/B地下一階


⑦連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率 0.20 mSv/h


3号機 T/B南側一階




3号機 T/B地下一階



3号機 R/B一階



3号機 R/B地下一階



放射線サーベイ記録


測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号機T/B北側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月	測定器	F1-ICW-169
測定日時	2023/7/5		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：4号機T/B北側地下一階




ダスト採取箇所：4号機T/B北側一階


⑧連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.10 mSv/h
---------	------------

4号機 T/B北側一階



4号機 T/B北側地下一階




放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	HTI建屋南側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 7月	測定器	F1-ICW-169
測定日時	2023/7/5		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所




ダスト採取箇所：HTI建屋

◎連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.04	mSv/h
---------	------	-------

HTI建屋 一階



量線気圧設置箇所の連続ダストモニタ

單位:mSv/h

