

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
3	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物その他_防草シート	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
4	1F 陳場沢川周辺敷地整備工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2024/6/17	エフレックス管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物 分別業務委託	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
7	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	防災シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物 分別業務委託	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F サブドレン設備堀内雨水移送業務委託 (2024)	サンプルタンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/6/19	土嚢袋(藻)	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
11	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物その他_防草シート	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
12	1F 廃棄物関連設備設置に伴う地中埋設物 分別業務委託	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/6/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
14	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	防災シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(トンパック)	5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	電源ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	塩ビシート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工 事	大型保管庫	建築設備建設グループ	2024/6/28	アスファルトガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
20	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物その他_防草シート	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	1F 陳場沢川周辺敷地整備工事	5、6号機北側ゲート北西	土木基盤設備グループ	2024/6/17	エフレックス管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	紙、布、ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	草	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物その他_大型土のう	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
27	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
29	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
30	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	防災シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	グラ・ホリ・ビニール養生マスカータープ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	グラ・ホリ・ビニール養生マット	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	金属ガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
35	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物_木材類_合板/角材	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(モルタル魂)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/25	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
38	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
39	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	防災シート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	ゴム類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
43	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	可燃テープ、切創手袋、パウチ 紙	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	プラスチック・ホリ・ビニール類(付着物 有)	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
45	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	ポリマー材	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	ポリマー材	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	水道ホース(コーキング付着)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
48	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(モルタル魂)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	不燃物その他(外壁材金属+スタ イロフォーム)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	保温材(ガラスウール)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
52	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	感知器・コネクタ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
53	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	ケーブル類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
54	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	アルミシート(付着物有)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
55	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	金属ガラ	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
56	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	乾電池	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
57	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	空コーキング容器	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
58	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	塩化ビニール類(クリスルターホ)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
59	1F-1~4号機 移送配管フランジ部他点 検工事(2024)	H1エリア	▲貯留設備グループ	2024/6/12	発泡スチロール(付着物有)	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	1F-1~4号機 Dビット周辺線量低減のため の干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/11	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
62	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	キムタオル・A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
67	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	ブラポリビニール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
69	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物_プラスチック・ホリ・ビニール土のう袋	1.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
70	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物_その他_養生マット	1.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
71	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
72	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 プラ(プラスチック製品)	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
73	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草/トンパック)	3.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
74	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物_紙・ウエス_防草シート養生部材	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
75	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
76	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5.6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	ブラポリビニール類	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	不燃物その他(外壁材金属+スタyroフォーム)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/6/28	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物・紙・ウエス・防草シート養生部材	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(モルタル魂)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
83	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/3	金属ガラ(2022SK-00906)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	2 mSv/h
84	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/3	金属ガラ(2022SK-00967)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	2 mSv/h
85	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/25	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
86	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	トンパック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
88	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	トンパック	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	土	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	不燃シート・防炎シート	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	電源ケーブル	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	アルミ材・バッテリー	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-1~4号機 DEビット周辺線量低減のための干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	機器・制御盤類(圧縮機)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
97	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	金属ガラ	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	木材	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	5W RW中操空調室外機修理工事	5号機Rw建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/6/11	難燃シート	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
102	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/18	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
104	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	トンパック	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
105	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	ブラポリビニール	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
106	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	フレコン、テープ、ロープ類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
107	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	可燃物 ブラ・ホリ(プラスチック製品)	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
108	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	可燃物 木材類(角材)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
109	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	可燃物 その他(雑草)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
110	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	可燃物 その他(トンパック)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
111	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	難燃物 ピンクシート	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
112	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	ウレタン	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
114	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/2	ブラ・ビニールゴミ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
116	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	フレコン	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
117	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	フィルターシート	1	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	軍手	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
119	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ(碎石フレコン)	8	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
120	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	事務本館外部(東・南・南西面)	建築設備建設グループ	2024/7/3	可燃物 その他(雑草)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/24	不燃物 その他(屋根材、防災 シート他)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/24	不燃物 塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/24	難燃物 ホース類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(ラス金網片端)	0.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
125	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(番線くず)	2	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
127	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	プラスチック(エアコンのホースのカ バー等)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	2、3号機間装備交換所(GM-23)	建築設備保守グループ	2024/7/3	ピンクシート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入 口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/6/3	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入 口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/6/3	不燃物その他(防災シート類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	緊急工事(計画外)	さくら通り(南側)駐車場	建築設備保守グループ	2024/6/28	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	緊急工事(計画外)	さくら通り(南側)駐車場	建築設備保守グループ	2024/6/28	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	緊急工事(計画外)	さくら通り(南側)駐車場	建築設備保守グループ	2024/6/28	アスファルトガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	緊急工事(計画外)	さくら通り(南側)駐車場	建築設備保守グループ	2024/6/28	エフレックス管	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	緊急工事(計画外)	さくら通り(南側)駐車場	建築設備保守グループ	2024/6/28	プラスチック	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 その他(フレコン、可燃テー プ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F-3/4号機排気筒解体に伴う内部配管 支持位置調査業務委託	3/4号機排気筒周辺	建築設備建設グループ	2024/7/4	紙	0.2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
139	1F-3/4号機排気筒解体に伴う内部配管 支持位置調査業務委託	3/4号機排気筒周辺	建築設備建設グループ	2024/7/4	プラスチック・ポリ・ビニール	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
140	1F-3/4号機排気筒解体に伴う内部配管 支持位置調査業務委託	3/4号機排気筒周辺	建築設備建設グループ	2024/7/4	可燃テープ	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-3/4号機排気筒解体に伴う内部配管 支持位置調査業務委託	3/4号機排気筒周辺	建築設備建設グループ	2024/7/4	不燃シート	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
142	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(防災シート)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
143	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
144	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	鋼材、鉄材、鉄くず	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
145	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	電子天秤、簡易ドラフト	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	ケーブル	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	ホワイトボード、ラック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	磁性皿、ガラス製品	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	廃炉ラボPJグループ	2024/6/25	試薬ビン(空)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
150	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	廃炉ラボPJグループ	2024/6/25	バッテリー	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/25	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
152	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/25	フレコン	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
153	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/25	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
154	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
155	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
156	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務 委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ(砕石フレコン)	8	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
157	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	木材類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
158	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/26	塩化ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
159	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/2/5	金属ガラ	4.5	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
160	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	1F 放射線管理業務【2024年度】(委託件名)	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2024/7/4	スミアろ紙・ダストろ紙・紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
163	1F 放射線管理業務【2024年度】(委託件名)	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2024/7/4	プラスチックその他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
164	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
165	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(モルタル魂)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(トンパック)	4	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
167	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/25	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
168	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
169	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	コンクリートガラ(鉄筋入)	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
170	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備建屋2F排気設備室	共用機械設備グループ	2024/7/2	金属ガラ	0.2	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備建屋2F排気設備室	共用機械設備グループ	2024/7/2	不燃物その他(空調系フィルタ)	0.3	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
172	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備建屋2F排気設備室	共用機械設備グループ	2024/7/2	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
173	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備建屋2F排気設備室	共用機械設備グループ	2024/7/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
174	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備建屋2F排気設備室	共用機械設備グループ	2024/7/2	難燃シート類	0.2	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
175	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(角材、コンパネ)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
176	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(梱包くず・ウエス)	2	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
177	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(不燃メッシュシート)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
178	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	キムタオル・A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/6/27	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/6/30	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
184	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	不燃シート	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	コーキング容器	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	1F 既設物掃場整備工事	物掃場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	コンクリートガラ(鉄筋入)	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
187	1F-NW加圧水ポンプ取替並びに同関連除却	1F構内 水処理建屋及び周辺	共用機械設備グループ	2024/7/5	ポンプ	0.05	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
188	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/3	TEPU 170071 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
189	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/3	TEPU 170232 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
190	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/8	TEPU 170115 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
191	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/8	TEPU 170024 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
192	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアk	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/5	1m3コンテナ(614個)	614	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
193	1F増設雑固体廃棄物焼却設備不具合に伴う、木材チップ等の受取・分別業務委託	その1テント	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/18	1m3コンテナ	64	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
194	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/24	TDFU1006939(06)	7	0.005 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
195	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/24	TDFU1007004(06)	7	0.005 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
196	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/24	TDPU1001583(06)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
197	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/25	TDPU1000669(06)	7	0.005 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
198	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/25	TDFU1005589(06)	7	0.005 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
199	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/26	TDPU1000674(06)	7	0.005 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
200	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/27	TDPU1003879(06)	7	0.005 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/27	TDPU1003101(06)	7	0.005 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
202	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/28	TDPU1000967(06)	7	0.005 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
203	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/6/28	TDPU1003591(06)	7	0.005 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
204	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/9	TEPU 160051フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h