

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、 チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	塗料缶	0.4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	番線くず	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
4	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
5	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2-3号間道路	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
6	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	ガラスビン、割れガラス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	鉄くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	電源ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	アルミごみ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	布ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
11	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	紙類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	ポリ袋	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
13	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	プラスチック製品	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	塗料固まり	0.2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
15	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	チャコールフィルター	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
16	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	フィルター	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	全面マスク(面体)	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
18	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/7/28	難燃シート	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2025/7/25	キムタオル、A4用紙、袋、蓋、 チップ、ポリビン、マリネリ容器	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1009004)	7	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/20	金属ガラ	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
22	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
23	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/18	石膏ボード(石綿無し)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/18	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F-増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/18	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/20	廃バッテリー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
27	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	G1エリア北側 (GK-30-1)	土木水対策設備グループ	2025/7/29	難燃物その他(FRP)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F ジャバラハウス内不用品品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/8/19	可燃ごみ(油水固化処理済)	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
31	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1004785)	7	0.002 mSv/h	0.013 mSv/h	無	
32	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1006807)	7	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
33	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1008857)	7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
34	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
35	#1R/B大型カバー付帯設備ヤード電気品室設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2025/7/9	金属ガラ(2022CT-00158)	6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
36	#1R/B大型カバー付帯設備ヤード電気品室設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2025/7/9	金属ガラ(2022CT-00159)	6	0.005 mSv/h	2 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
37	#1R/B大型カバー付帯設備ヤード電気品室設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2025/7/9	不燃シート(2022CT-00190)	3	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
38	#1R/B大型カバー付帯設備ヤード電気品室設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2025/7/9	コンクリートガラ(2022CT-00190)	2	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
39	#1R/B大型カバー付帯設備ヤード電気品室設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2025/7/9	金属ガラ(2022CT-00190)	1	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
40	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2-3号間道路	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/19	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1006031)	7	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	無	
43	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1006556)	7	0.002 mSv/h	0.031 mSv/h	無	
44	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1008604)	7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
46	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
47	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	機器類(サンプルチェンジャー、プリンターなど)	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ビン類(空)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ガラス製品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	アルミホイール	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	不燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	薬品庫	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	金属棚	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	鉄材	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	アルミ材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	化学分析及び放射能測定業務(2025年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2025/6/24	ステンレス皿	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/20	可燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
58	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1008749)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
60	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	コンクリートガラ(コンクリート)	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	金属ガラ(5 $\mu$ Sv/h以下)	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
62	1F ジャバラハウス内不用品運搬業務委託	ジャバラハウス内	電気設備保守グループ	2025/8/19	可燃ごみ(プラ・ビニール類)	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
63	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10tHHコンテナ(TDHU1006284)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
64	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10tHHコンテナ(TDHU1006052)	7	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
65	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10tHHコンテナ(TDHU1008991)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
67	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10tHHコンテナ(TDHU1006303)	7	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
68	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10tHHコンテナ(TDHU1008538)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	エフレックス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	難燃性養生シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	ゴム製品	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
73	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	分析評価グループ	2025/8/5	可燃物その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
74	1F 免震棟他の放射線管理業務委託【2025年度】	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/8/13	紙・ウエス類	0.49	0.08 $\mu$ Sv/h	0.08 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F 免震棟他の放射線管理業務委託【2025年度】	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/8/13	ビニール類	0.14	0.08 $\mu$ Sv/h	0.08 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F 免震棟他の放射線管理業務委託【2025年度】	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/8/13	レガテープ	0.06	0.08 $\mu$ Sv/h	0.08 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F 免震棟他の放射線管理業務委託【2025年度】	入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/8/13	難燃シート	0.07	0.08 $\mu$ Sv/h	0.08 $\mu$ Sv/h	無	
78	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	塩ビホース	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	塩ビ管	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	構内エリア管理業務委託(8)(2026)	福島第一原子力発電所構内	1～6号機械設備グループ	2025/7/18	その他塩ビ製品	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
83	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2-3号間道路	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
84	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/10	可燃物その他(プラスチック)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/10	可燃物その他(ボルトケース)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
86	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1004466)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
88	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	保温材(ケイ酸カルシウム)	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	保温材(グラスウール)	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	保温材(ロックウール)	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	保温材(ガラスクロス)	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
92	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	6号機 Rw/B	1～6号機械設備グループ	2025/7/30	不燃物その他(不燃シート)	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
93	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/20	廃バッテリー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
94	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/8/19	H鋼	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/8/19	角形鋼材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
97	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
98	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1004825)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
100	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	紙・ウエス類	0.5	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.7	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	可燃物その他(段ボール)	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
103	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	可燃物その他(可燃テープ)	0.1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
104	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	可燃物その他(キムタオル)	0.1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
105	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	可燃物その他(ナイロン製品)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	難燃シート類(ピンクシート)	0.1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
107	建築設備工事(～2025年度)	入退管理棟東側エリア	建築設備保守グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
108	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/8/19	シートパイル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/8/19	鋼板	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2-3号間道路	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
111	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
112	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h
113	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1008625)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	水中ポンプ、プロワ	0.3	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
115	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	ケーブル類	0.2	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
116	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	フロートスイッチ、ウェイト	0.2	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
117	各点検業務委託関係(2025)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2025/7/9	塩化ビニール類	0.1	1.6 $\mu$ Sv/h	1.6 $\mu$ Sv/h	無	
118	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/10	可燃物その他(トンパック)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/10	A型バリケード	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/10	紙・ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
122	5・6T HVAC点検手入工事(2025年)	5号機C/B MB1FL電気品室	1～6号機械設備グループ	2025/8/20	Vベルト	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2025)	5号機タービン建屋2階オペフロ	1～6号機械設備グループ	2025/8/21	保温材(グラスウール)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
124	建築設備工事(～2025年度)	入退管理棟東側エリア	建築設備保守グループ	2025/8/4	金属ガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/8/6	難燃シート類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
126	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/8/6	難燃シート類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
127	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/8/6	難燃テープ	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/8/6	難燃テープ	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
129	1F-3 SFP内底部他ガレキ撤去委託(2024)	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2025/8/6	可燃物その他	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
131	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	不燃物その他(不燃シートハドメ付き)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
132	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	不燃物その他(UVシートハドメ付き)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
133	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/18	可燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
134	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/18	木材類	1	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
135	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/18	難燃シート類	1	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
136	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/18	不燃物その他(不燃シートハドメ付き)	1	0.003 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
137	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/12	可燃物・その他(紙・プラスチック)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/12	可燃物(木・端太角)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	1F-No.4資材倉庫内片付け業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2025/8/18	不燃物その他(バッテリー)	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
140	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1008780)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/8	10ftHHコンテナ(TDHU1006730)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025年度)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	ミラクルパウダー	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
144	1F増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/22	石膏ボード(石綿無し)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/22	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F増設雑固 建屋復旧工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2025/8/22	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/7/17	可燃その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	6T T/B天井クレーン点検手入(2025年)	6号機タービン建屋建屋(天井クレーンエリア)	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	紙・ウエス・ポリ・プラ・ビニール	0.24	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
149	6T T/B天井クレーン点検手入(2025年)	6号機タービン建屋建屋(天井クレーンエリア)	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	紙・ウエス・ポリ・プラ・ビニール	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
150	6T T/B天井クレーン点検手入(2025年)	6号機タービン建屋建屋(天井クレーンエリア)	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	難燃シート	0.6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
151	6T T/B天井クレーン点検手入(2025年)	6号機タービン建屋建屋(天井クレーンエリア)	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	難燃テープ	0.04	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	6T T/B天井クレーン点検手入(2025年)	6号機タービン建屋建屋(天井クレーンエリア)	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	ロープ	0.06	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
153	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1005462)	7	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
154	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1008522)	7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10ftHHコンテナ(TDHU1004321)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F 構内配電線設備保全工事(2025年度)	構内配電線8号線	配電・電路グループ	2025/7/31	伐採木(枝・葉)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
158	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	1F-5 タービン建屋 BFL	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	可燃物その他	1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
159	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	1F-5 タービン建屋 BFL	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	ゴム類	0.3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
160	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/8/12	ケーブル類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/6/12	不燃物その他(防災シート)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
162	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5/6号機出入管理所	建築設備保守グループ	2025/8/19	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
163	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10tHHコンテナ(TDHU1008775)	7	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
164	(グラフ反映不要)エリアC取り出し瓦礫	覆土式一時保管施設周辺(GK-07)	土木基盤設備グループ	2025/7/15	10tHHコンテナ(TDHU1004213)	7	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/7/17	可燃その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
167	5号機 復水器エリア油回収及び油処理業務	1F-5 タービン建屋 BFL	1～6号機械設備グループ	2025/8/7	不燃物その他(胴長靴(鉄板入り))	0.3	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
169	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	金属粉	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
170	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	番線、鉄くず	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
171	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	サポート材	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
172	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	セーバーソー、バンドソー(刃)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
173	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	不燃シート、防災シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	1F 1号機起動用変圧器ケーブルダクト内部閉塞工事	1号機西側	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
175	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/8/22	金属ガラ(2023 SK-01741)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
176	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/8/22	金属ガラ(2023 FU-00281)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
177	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/15	可燃物・その他(トンバック)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
178	#1ガレキ把持・切断装置他除却工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/7/15	可燃物・その他(バイオオガクス)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
179	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	ビニール袋	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
180	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	キムタオル、ウエス	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	可燃テープ	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
182	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	ベニヤ板、角材、コンパネ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
183	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	可燃テープ、皮手袋、切創防止手袋	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	ゴムマット	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	1F-1～6号機 ろ過水配管PE管化工事	NO5危険物倉庫裏西側エリア	共用機械設備グループ	2025/3/18	難燃テープ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	1F-No.4資材倉庫内片付け業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2025/8/18	金属ガラ(5 $\mu$ Su/h以下)	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
188	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	不燃物その他(乾電池)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
189	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	不燃物その他(バッテリー)	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
190	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/5	金属ガラ	4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
191	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/5	不燃物その他(配管ウレタン入り)	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
192	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	金属ガラ(山留材)	3	0.003 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
193	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	金属ガラ(配管受け)	1	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
194	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	不燃物その他(配管ウレタン入り)	1	0.003 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.012 mSv/h
195	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1/2号機北西ヤード、固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2025/8/25	金属ガラ(単管)	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
196	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
197	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2025)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	廃バッテリー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
198	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/7/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F 免震棟バス待合所周辺ヤード整備工事	免震棟バス待合所周辺ヤード	建築設備保守グループ	2025/8/25	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
200	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1005760)	7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1008733)	7	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
202	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
203	1F東波除堤既設魚類移動防止網除却工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2025/8/25	可燃木材類	2.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
204	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	入退管理棟東側エリア	建築設備保守グループ	2025/8/19	コンクリートガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
205	1F 免震棟バス待合所周辺ヤード整備工事	免震棟バス待合所周辺ヤード	建築設備保守グループ	2025/8/25	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
206	1F 1号機起動用変圧器ケーブルダクト内部閉塞工事	1号機西側	土木水対策設備グループ	2025/8/4	コンクリートガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
207	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1008986)	7	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
208	(グラフ反映不要)エリアL取り出し瓦礫	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1008369)	7	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
209	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機中操	燃料計装設備グループ	2025/8/26	ケーブル	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
210	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機中操	燃料計装設備グループ	2025/8/26	指示計	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
211	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/8/26	テープ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
212	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/8/26	紙・ウエス	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
213	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号機Rw中操	燃料計装設備グループ	2025/8/26	プラスチック	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
214	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/7/17	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2025年度)	K系排水路 暗渠、大芋沢～SPT建屋	土木基盤設備グループ	2025/8/4	堆積物	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
216	1F-雑固 空調設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却建屋	共用機械設備グループ	2025/8/22	可燃物その他(段ボール)	2.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
217	1F-雑固 空調設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却建屋	共用機械設備グループ	2025/8/22	可燃物その他(ビニール類)	0.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
218	1F-雑固 空調設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却建屋	共用機械設備グループ	2025/8/22	可燃物その他(キムタオル)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
219	1F-雑固 空調設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却建屋	共用機械設備グループ	2025/8/22	難燃シート類	0.8	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
220	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	入退管理棟東側エリア	建築設備保守グループ	2025/8/19	コンクリートガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F 免震棟バス待合所周辺ヤード整備工事	免震棟バス待合所周辺ヤード	建築設備保守グループ	2025/8/25	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
222	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/21	TEPU 1600686 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
223	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/21	TEPU 1600990 フランジタンク 本体	21	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
224	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2024 CT-00291)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
225	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2023 FU-00136)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
226	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2023 SK-01827)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
227	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2023 SK-01430)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
228	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2024 CT-00290)	6	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
229	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2023 SK-02390)	6	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
230	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2024 CT-00292)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
231	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2024 CT-00158)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
232	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/2/17	6m3コンテナ(2024 CT-00293)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
233	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/8	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004229)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
234	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/8	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004810)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
235	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/8	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004548)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
236	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/8	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004790)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
237	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/18	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004194)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
238	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/18	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004893)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
239	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/18	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004147)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
240	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/18	10 $\mu$ HHコンテナ(TDHU1004390)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F エリア造成工事(その2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2025/8/7	コンクリートがら	30	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
242	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/22	金属ガレキ	30	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
243	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/22	金属ガレキ	30	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
244	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/8/20	金属ガラ(タンク解体片(20ftフル ハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
245	1F エリア造成工事(その2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2025/8/7	コンクリートがら	30	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
246	一時保管エリアNの解消工事	エリアN(GM-27)	土木水対策設備グループ	2025/8/26	20ftHHコンテナ	15	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
247	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/30	6m3コンテナ(2023 SK-01450)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
248	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/30	6m3コンテナ(2023 SK-02220)	6	0.003 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
249	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/30	6m3コンテナ(2023 FU-00019)	6	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
250	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/23	6m3コンテナ(2023 SK-01449)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
251	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/23	6m3コンテナ(2023 SK-01622)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
252	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/23	6m3コンテナ(2023 SK-02219)	6	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
253	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	6m3コンテナ(2023 SK-02049)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
254	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	6m3コンテナ(2023 SK-01641)	6	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
255	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号: GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/29	6m3コンテナ(2023 SK-02221)	6	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
256	1F エリア造成工事(その2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2025/8/7	コンクリートがら	30	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
257	一時保管エリアNの解消工事	エリアN(GM-27)	土木水対策設備グループ	2025/8/27	20ftHHコンテナ	15	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
258	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ (TDHU1005204)	7	5 $\mu$ Sv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
259	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ (TDHU1004492)	7	5 $\mu$ Sv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
260	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ (TDHU1005950)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアE1(グリット番号: GJ-12)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ(TDHU1005185)	7	5 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
262	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1005190)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
263	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1005333)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
264	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1004316)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
265	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1004065)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
266	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1004912)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
267	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	10ftHHコンテナ(TDHU1004419)	7	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
268	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ(TDHU1004358)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
269	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ(TDHU1004804)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
270	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ(TDHU1004105)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
271	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/21	10ftHHコンテナ(TDHU1004091)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
272	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/20	10ftHHコンテナ(TDHU1004044)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
273	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/20	10ftHHコンテナ(TDHU1004297)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
274	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/20	10ftHHコンテナ(TDHU1004738)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
275	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/20	10ftHHコンテナ(TDHU1005755)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
276	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1004342)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
277	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1004640)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
278	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋	運用支援グループ	2025/8/19	10ftHHコンテナ(TDHU1004569)	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
279	1F Eエリア造成工事(その2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2025/8/7	コンクリートガラ	30	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
280	J9エリアタンク解体工事 ID43767	J9エリア	土木水対策設備グループ	2025/8/27	金属ガラ(タンク解体片(20ftフルハイトコンテナ1基))	33	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	一時保管エリアNの解消工事	エリアN(GM-27)	土木水対策設備グループ	2025/8/28	20ftHHコンテナ (TDFU2002964)	15	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
282	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/27	TEPU 1601110 フランジタンク本体 コンテナ	21	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
283	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/8/27	TEPU 1800473 フランジタンク本体 コンテナ	21	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
284	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/25	6m3コンテナ(2023 SK-02359)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
285	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/25	6m3コンテナ(2023 SK-02360)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
286	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/25	6m3コンテナ(2023 FU-00014)	6	0.003 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	8 mSv/h
287	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/28	6m3コンテナ(2023 SK-02051)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
288	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/28	6m3コンテナ(2023 SK-02050)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
289	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/28	6m3コンテナ(2023 FU-02222)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
290	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)	エリアG	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/26	1m3コンテナ	300	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
291	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/26	1m3コンテナ	100	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
292	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04660)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
293	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/18	6m3コンテナ(2021 FU-00067)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
294	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/18	6m3コンテナ(2020 SS1U-047)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
295	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/18	6m3コンテナ(2019 ZK-03158)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
296	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	一時保管エリアm	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/7/18	6m3コンテナ(2019 ZK-03174)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
297	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/18	金属ガラ	312	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
298	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/25	金属ガラ	30	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
299	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/18	6m3コンテナ(2023 FU-00016)	6	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
300	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/18	6m3コンテナ(2023 FU-00031)	6	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	9棟北側ヤード(グリット番号:GP-17)	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/8/18	6m3コンテナ(2023 FU-00294)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
302	1F Eエリア造成工事(その2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2025/8/7	コンクリートがら	30	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
303	一時保管エリアNの解消工事	エリアN(GM-27)	土木水対策設備グループ	2025/8/29	20ftHHコンテナ	15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	