

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年7月20日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年7月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【タンク増設に関わる寸法許容差誤記について】 既に認可されているタンク増設に関わる申請書に、タンク寸法許容差の誤記を発見。 速やかに訂正手続きを行う。	G II
2	【6号機原子炉建屋廃液移送ポンプ吐出弁動作不良について】 6号機原子炉建屋廃液移送ポンプの吐出弁が動作不良であることを確認。 今後、点検修理を予定。	G III