

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年2月22日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年2月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【雨水カバー設置工事における建屋の損傷について】 雨水カバー設置工事において雨水カバーの支柱を設置する際、隣接するポンプ小屋に支柱が接触しポンプ小屋の一部を損傷。 ポンプ小屋設備に異常なし。	GⅢ	2月18日