

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年3月14日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年3月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機非常用ディーゼル発電機(A)の過給機と吸気管をつなぐ蛇腹外面のへこみについて】 5号機非常用ディーゼル発電機(A)の点検において、過給機と吸気管をつなぐ蛇腹の外面にへこみを確認。 今後、蛇腹の機能・性能に影響があるか確認。	GⅢ	3月8日