

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年4月23日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年4月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【実施計画変更認可申請における内容の不備について】 4月16日に原子力規制庁へ提出したH9エリアフランジタンク解体に関する実施計画の変更認可申請において、添付した汚染水処理設備等の全体概要図が古い認可版を元に作成された図面だったことが、原子力規制庁から指摘を受けて判明。 原因は、古い認可版が最新版として管理されていたため。 今後、詳細な原因調査と再発防止対策を検討。</p>	G II	4月17日