

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年8月6日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年8月6日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【大型トラック左折時における駐車中車両への接触について】 協力企業作業員が大型トラックを運転し、駐車場から左折にて道路に出そうとしたところ、大型トラックの右後方を大型トラックの右側に駐車していたワゴン車の左前方部に接触させた。 原因は、正面道路が狭いことに加え、巻き込みやすい位置にある街灯に注意が向き、車両後方の確認が不足した。 なお、車両の接触による人身災害および油漏れや設備機器への損傷はなし。 今後、再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	8月3日