

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年12月8日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年12月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【F2タンクエリアA・Bタンク群の雨水カバー撤去作業における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、F2タンクエリアA・Bタンク群の雨水カバー撤去作業において、屋根部の解体作業中、上から異物が落ち、上向き作業であったため、メガネタイプの保護メガネと額との間から異物が左目に入った。 救急医療室において、左目の洗浄と点眼処置を受けた。 なお、不慮災害となっている。 今後、上向き作業時はメガネタイプではなく、ゴーグルタイプの保護メガネを使用する。	GⅢ	12月5日