

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年5月30日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【2号機原子炉建屋北東三角コーナーから圧力抑制室への予定外の滞留水移送について】 協力企業作業員が、1号機廃棄物処理建屋内の作業用照明を点灯させるため、2号機タービン建屋ケーブル処理室にある仮設分電盤の電源「入」操作を行った際、誤って滞留水移送ポンプ用電源も「入」とした。 約30分後、別の協力企業作業員が本来「切」であるべき滞留水移送ポンプ用電源が「入」となっていることに気付き、当該電源を「入」とした協力企業作業員に確認したうえで、当該電源を「切」とした。 これにより2号機原子炉建屋北東三角コーナーから圧力抑制室へ滞留水が約19m³移送されたが、建屋滞留水とサブドレンとの水位差は確保されており、その他のパラメータについても異常は確認されなかった。 また、2号機原子炉建屋北東三角コーナーから圧力抑制室への滞留水移送配管に、漏えい等の異常は確認されなかった。 今後、原因を調査し、再発防止対策を検討。	GⅢ	5月29日