

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年8月7日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【固体廃棄物貯蔵庫第10-C棟における自動火災報知設備の誤発報について】 当社運転員が、固体廃棄物貯蔵庫第10-C棟において、自動火災報知設備が発報したことを確認。 現場状況を確認した結果、火気、煙、および可燃物がないことから誤発報であることを確認。 当該自動火災報知設備を停止させ、配線に異常がないことを確認した後、自動火災報知設備の感知器を交換したところ、警報が復旧したことから、原因は感知器の初期不良と判断。	GⅢ	8月6日