

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月19日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【既設雑固体焼却設備(A) 排ガス冷却水タンク水位計故障について】 協力企業作業員が、既設雑固体焼却設備(A)の排ガス冷却水タンク水位計の異常を示す警報が発生。警報発生に伴い、既設雑固体焼却設備(A)が自動停止したことを確認。 現場確認の結果、排ガス冷却水タンクのマンホール開放し、水位に変動がないこと、および排ガス冷却水タンク周辺は水漏れがなく、異常がないことを確認。 当該水位計の点検を実施し、故障と判断。 当該水位計の交換は実施済み。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	9月15日