

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年10月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【共用プール燃料取替機主ホイストのワイヤーロープ一部破損について】 協力企業作業員が、共用プール燃料取替設備の点検において、共用プール燃料取替機主ホイストワイヤードラムに巻かれているワイヤーロープを目視確認をしたところ、一部が破損していることを確認。 メーカーに確認したところ、継続使用は推奨しないとの報告を受けた。 今後、当該ワイヤーロープの取替を実施。 なお、本事象に伴う燃料取出し工程への影響はない見込み。	GⅢ	9月29日