

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年1月15日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【陸側遮水壁設備の停止について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、陸側遮水壁設備の通信異常を示す警報が発生したことを確認。 現場確認の結果、陸側遮水壁設備が停止していることを確認。 原因は、当該設備の監視表示画面の交換作業に伴い発生したと推定。 通信に関する異常がないことを確認し、当該設備の運転を再開。 なお、陸側遮水壁は十分に凍結した状態を維持していることを確認。 今後、原因調査予定。	GⅢ	1月8日