

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年3月17日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年3月17日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【構内駐車場における協力企業作業員の負傷について】 協力企業作業員が、3号機主変圧器および所内変圧器(B)の除却工事において、左手指を負傷。 当該工事でフォークリフトによる資機材の荷下ろし作業中に、資機材の間に挿入した枕木が跳ねて左手に接触した際に負傷したものと推定。 救急医療室にて、左母指中指骨開放骨折と診断。 その後、医療機関を受診し左母指中指骨開放骨折、左手挫傷と診断され、入院。 今後、再発防止対策を検討。</p>	G II	3月11日