

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年7月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【第一種特定製品(業務用冷蔵庫・冷蔵ショーケース)の冷媒漏えい点検・整備記録簿等の未作成について】 当社社員が給食センターおよび新事務本館に設置している第一種特定製品の業務用冷蔵庫1台と冷蔵ショーケース1台について、社内マニュアルで定められている冷媒漏えい点検・整備記録簿および点検計画・実績管理表、フロン機器マッピング図が未作成であることを確認。 なお、冷媒漏えい点検・整備記録簿に記入すべき項目に関する代替文書があること、法令点検である簡易点検と同等の点検を毎営業日に実施していることから法令要求は満足している。 今後、社内マニュアルに基づく冷媒漏えい点検・整備記録簿等の作成するとともに、再発防止対策を検討。	GⅢ	7月15日