

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年10月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【既設多核種除去装置吸着塔(B)閉止部からの水の滴下について】 協力企業作業員が、停止中の既設多核種除去装置において、吸着塔(B)の閉止部から水が滴下していることを確認。 原因は、吸着塔(B)の閉止部の蓋が腐食し穴が開き、水が滴下したものだ。 滴下した水は、堰内に留まっており、滴下した水のふき取り及び滴下箇所の養生を実施。 今後、原因調査及び対応を検討。	Non-CAQ	10月5日