

核物質防護に関する不適合情報

2025年8月18日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックをご覧ください。

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf>

1. 公表区分Ⅰ0件
2. 公表区分Ⅱ0件
3. 公表区分Ⅲ1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
1	核物質防護上の鍵を責任者間で引き渡しする際に、定められている管理表の記入がなされていないことを確認した。 調査の結果、マニュアルの理解不足によるものであったことから、関係者へマニュアルを再周知した。 なお、鍵の外への持ち出しなど不法行為等は確認されていない。	2025/7/18	

4. 公表区分その他0件