

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年8月1日～8月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
8月1日	8,300	1,700	8,470	1,530	8,570	1,430	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
8月2日	8,600	1,400	8,460	1,540	8,520	1,480	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
8月3日	8,300	1,700	8,380	1,620	8,490	1,510	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
8月4日	8,300	1,700	8,420	1,580	8,540	1,460	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20
8月5日	8,300	1,700	8,380	1,620	8,480	1,520	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,970	30
8月6日	8,300	1,700	8,410	1,590	8,520	1,480	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
8月7日	8,250	1,750	8,330	1,670	8,460	1,540	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
8月8日	8,250	1,750	8,390	1,610	8,500	1,500	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
8月9日	8,200	1,800	8,350	1,650	8,470	1,530	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
8月10日	8,450	1,550	8,880	1,120	8,710	1,290	10,100	-100	10,100	-100	10,110	-110	10,110	-110
8月11日	8,550	1,450	8,850	1,150	8,670	1,330	10,050	-50	10,030	-30	10,030	-30	10,040	-40
8月12日	8,450	1,550	8,700	1,300	8,630	1,370	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
8月13日	8,500	1,500	8,840	1,160	8,720	1,280	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
8月14日	8,450	1,550	8,700	1,300	8,670	1,330	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
8月15日	8,400	1,600	8,580	1,420	8,600	1,400	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
8月16日	8,400	1,600	8,550	1,450	8,630	1,370	10,000	0	9,990	10	10,000	0	9,990	10
8月17日	8,600	1,400	8,630	1,370	8,700	1,300	10,000	0	10,020	-20	10,020	-20	10,020	-20
8月18日	8,500	1,500	8,680	1,320	8,700	1,300	10,000	0	10,020	-20	10,010	-10	10,000	0
8月19日	8,450	1,550	8,590	1,410	8,600	1,400	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
8月20日	8,450	1,550	8,600	1,400	8,650	1,350	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
8月21日	8,450	1,550	8,560	1,440	8,640	1,360	10,000	0	9,980	20	9,990	10	9,990	10
8月22日	8,400	1,600	8,510	1,490	8,610	1,390	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
8月23日	8,350	1,650	8,480	1,520	8,600	1,400	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
8月24日	8,350	1,650	8,400	1,600	8,550	1,450	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
8月25日	8,350	1,650	8,450	1,550	8,590	1,410	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
8月26日	8,350	1,650	8,420	1,580	8,580	1,420	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
8月27日	8,750	1,250	9,130	870	8,830	1,170	10,040	-40	10,050	-50	10,050	-50	10,060	-60
8月28日	8,700	1,300	8,930	1,070	8,800	1,200	10,000	0	10,030	-30	10,040	-40	10,020	-20
8月29日	8,600	1,400	8,860	1,140	8,790	1,210	10,050	-50	10,020	-20	10,020	-20	10,020	-20
8月30日	8,550	1,450	8,760	1,240	8,710	1,290	10,050	-50	10,020	-20	10,020	-20	10,030	-30
8月31日	8,500	1,500	8,750	1,250	8,750	1,250	10,000	0	10,010	-10	10,020	-20	10,020	-20

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の8/10,11,27,29,30、No.151の8/10,11,13,17,18,27～31、No.152の8/10,11,13,17,18,27～31、No.153の8/10～13,17,27～31は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。