

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年3月1日～3月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建 屋北東)	No.125 (焼却工作建 屋西)	No.133 (サイドバンカ 建屋西)	No.150 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋東)	No.151 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋北)	No.152 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋西)	No.153 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋南)
月日	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)
3月1日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月2日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月3日	8,521	8,787	8,652	9,908	9,887	9,875	9,911
3月4日	8,629	8,971	8,782	9,956	9,933	9,926	9,956
3月5日	8,522	8,820	8,667	9,901	9,881	9,874	9,901
3月6日	8,446	8,718	8,615	9,889	9,869	9,860	9,893
3月7日	8,416	8,677	8,600	9,890	9,870	9,861	9,901
3月8日	8,402	8,642	8,583	9,888	9,865	9,855	9,900
3月9日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月10日	8,819	9,393	8,900	9,975	9,956	9,947	9,981
3月11日	8,702	9,022	8,779	9,928	9,903	9,898	9,983
3月12日	8,627	8,875	8,704	9,908	9,888	9,880	9,914
3月13日	8,563	8,795	8,657	9,902	9,883	9,873	9,908
3月14日	8,525	8,745	8,618	9,898	9,878	9,867	9,905
3月15日	8,483	8,707	8,597	9,898	9,878	9,870	9,892
3月16日	8,467	8,680	8,569	9,894	9,881	9,865	9,887
3月17日	8,446	8,670	8,570	9,899	9,887	9,869	9,894
3月18日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月19日	8,546	8,793	8,653	9,938	9,923	9,910	9,935
3月20日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月21日	8,457	8,721	8,604	9,901	9,883	9,870	9,889
3月22日	8,449	8,688	8,582	9,901	9,887	9,869	9,893
3月23日	8,418	8,652	8,576	9,895	9,882	9,865	9,890
3月24日	8,428	8,618	8,546	9,892	9,872	9,862	9,886
3月25日	8,402	8,584	8,534	9,888	9,869	9,857	9,881
3月26日	8,378	8,568	8,537	9,886	9,869	9,855	9,880
3月27日	8,383	8,571	8,519	9,891	9,877	9,861	9,884
3月28日	8,318	8,473	8,461	9,873	9,849	9,842	9,875
3月29日	8,378	8,548	8,517	9,888	9,881	9,857	9,884
3月30日	8,356	8,529	8,508	9,881	9,873	9,851	9,875
3月31日	8,329	8,535	8,529	9,887	9,877	9,860	9,886

値は12時時点の水位