

<海洋生物飼育日誌>

2022年12月15日9時

天気 晴

水温 17.7℃

まだまだ水質浄化の状況（その6）。脱窒装置を掃除して浮遊物を除去した結果、配管の詰まりがなくなり、脱窒装置の上部水槽と下部水槽の水位差がなくなりました。バクテリアがついているろ材がキレイになった効果か、脱窒性能も清掃前より良くなっています。

（山）

