


福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 Xブレース撤去(切断)作業の状況について

< 参 考 資 料 >
2 0 1 8 年 9 月 1 9 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機原子炉建屋の南側を中心に堆積しているガレキ等の撤去やその際の使用済燃料プール保護等を行うためのアクセスルートを確保するため、Xブレースの一部を撤去する必要があります。撤去にあたっては、遠隔装置を用いての作業となるため、入念なモックアップ作業に取り組み、本日(9月19日)から実際の現場における撤去(切断)作業を開始しました。引き続き、放射線・ダスト管理を徹底の上、今後約4ヶ月にわたり、計4カ所(西面1,東面2,南面1)のXブレース撤去に取り組んでいく予定です。



< 1号機原子炉建屋西面遠影 >



< バンドソー切断中 >



< Xブレース切断箇所 >

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社
撮影日：2018年9月19日