

福島第一原子力発電所 1号機オペレーティングフロアにおける ウェルプラグ調査（準備作業の状況）

< 参 考 資 料 >
2019年7月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー



運搬ボックスがヤードから引き上げられている状況

撮影日：2019年7月10日
撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

ウェルプラグ調査（準備作業の状況）



運搬ボックスがオペレーティングフロアに着座する直前の状況

撮影日：2019年7月10日
撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

ウェルプラグ調査（準備作業の状況）



運搬ボックスがオペレーティングフロアに着座した状況

撮影日：2019年7月10日
撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

ウェルプラグ調査（準備作業の状況）



運搬ボックス内のカメラから撮影したDSPカナルプラグ上の状況

撮影日：2019年7月10日
撮影者：東京電力ホールディングス株式会社