

# 福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールにおける ハンドル変形燃料の確認について

< 参 考 資 料 >  
2020年5月25日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 5月25日午前1時頃、燃料ハンドルの変形有無について治具（燃料健全性確認治具）を用いて判定した結果、新たなハンドル変形燃料を1体確認しました。  
（この1体を含め、これまでにハンドル変形を確認した総数：使用済燃料16体）
- 新たにハンドル変形を確認した燃料集合体1体については、外部環境へ影響するような損傷はなく、問題無く燃料取扱機で把持できる程度の変形と評価しています。
- 今後、準備が整い次第、第18回目となる燃料取出しを再開する予定です。

