

福島第一原子力発電所 サイトバンカ建屋における使用済吸着塔搬出作業中の天井クレーンの停止について

< 参 考 資 料 >
2021年12月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 本日（12月9日）午前10時30分頃、サイトバンカ建屋2階において、第三セシウム吸着装置使用済吸着塔の搬出作業を行っていたところ、使用済吸着塔の吊り下ろし中に天井クレーンが停止し、建屋内において吸着塔を吊った状態のまま動作できない状況であることを協力企業作業員が確認しました。
- その後、天井クレーンの復旧作業を行っていましたが、14時15分に本日中の復旧が困難であることを判断しました。
- 応急処置として、当該エリアへの立ち入り禁止措置を講じるとともに監視員を配置しました。
- 今後、速やかにクレーンの故障個所を特定し、復旧作業を実施します。
- なお、使用済吸着塔には遮蔽材に覆われており、当該エリアの放射線量に有意な変動がないことを確認しております。また、敷地境界モニタリングポスト、連続ダストモニタ、構内ダストモニタ等に有意な変動が無いことを確認しております。



図1. 現場位置図

サイトバンカ建屋



現在の状況写真