

【一時保管エリアにおける区分Ⅲのパトロール実施状況（3月17日午前7時40分時点）】

○3月16日に発生した地震におけるコンテナ点検結果状況について（3月17日午前7時40分時点）

飛散 : 0基（3/17確認）
 破損 : 0基（3/17確認）
 転倒 : 4基（aエリア 3/17確認）
 傾き : 4基（F1エリア 3/17確認）


※コンテナの点検においては、積み重ねて保管してあるため、目視できる範囲において確認を行っている。

人・環境
 へ与える
 リスク

【点検内容】

■ : 飛散 ■ : 破損 ■ : 転倒 ■ : 傾き

高



低

低

分類	エリア	基数	3月17日まで		3月18日以降 引き続き日常点検を実施 改修予定があるものは予定を記載
			点検結果	詳細	
容器（1～30mSv/h）	E 2	約500基	飛散なし	転倒の恐れはないものの、空キャスク4基に若干の傾きを確認	
	F 1		破損なし		
		転倒なし			
		傾きなし			
		飛散なし			
		傾きあり			
固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物貯蔵庫	約3,800基		本日中に区分Ⅲ点検を実施予定	
シート養生 (0.1～1mSv/h)	E 1	約4,800基		本日中に区分Ⅲ点検を実施予定	
	P 2			本日中に区分Ⅲ点検を実施予定	
	W			本日中に区分Ⅲ点検を実施予定	
	X		飛散なし		
			破損なし		
			転倒なし		
			傾きなし		
屋外集積 (0.1mSv/h以下)	B	約49,000基	飛散なし	本日中に区分Ⅲ点検を実施予定	
			破損なし		
			転倒なし		
			傾きなし		
	C		飛散なし		
			破損なし		
			転倒なし		
			傾きなし		
F 2	飛散なし				
	破損なし				
	転倒なし				
	傾きなし				
J					
O	飛散なし				
	破損なし				
	転倒なし				
	傾きなし				
P 1			側溝に野積み瓦礫が落ちていることは確認されており、今後、現場確認を実施		
V	飛散なし				
	破損なし				
	転倒なし				
	傾きなし				
AA			本日中に区分Ⅲ点検を実施予定		
使用済み保護衣入りコンテナ	a	約1,450基	飛散なし	コンテナ4基が転倒し、袋に入った保護衣がコンテナから出ているものの、袋が破れていないこと、線量がB G相当であることを確認済み※4基のコンテナについては傾きや破損を確認されている。	
			破損なし		
			転倒あり		
			傾きなし		