

【一時保管エリアにおける区分Ⅲのパトロール実施状況（3月18日 午後2時15分時点）】

○3月16日に発生した地震におけるコンテナ点検結果状況について（3月18日 午後2時15分時点）

飛散 : 0か所（3/18確認）
 破損 : 2基（bエリア 3/18確認）
 転倒 : 6基（aエリア 3/18確認）、2か所（P1エリア 3/18確認）
 傾き : 4基（F1エリア 3/18確認）、3か所（E1,P2,Wエリア 3/18確認）
 ※シート養生の影響によりコンテナ基数の確定が困難なものについては箇所で記載。
 ※コンテナの点検においては、積み重ねて保管してあるため、目視できる範囲において確認を行っている。

【点検内容】 ■ : 飛散 ■ : 破損 ■ : 傾き ■ : 転倒

高

分類	エリア	基数	3月17日 午後2時30分		3月18日 午後2時15分		3月18日以降 引き続き日常 点検を実施,改修予定があるも のは予定を記載
			点検結果	詳細	点検結果	詳細	
容器（1~30mSv/h）	E 2	約500基	飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	F 1		飛散なし	転倒の恐れはないものの、10m3 コンテナ4基に若干の傾きを確認	飛散なし	転倒の恐れはないものの、10m3 コンテナ4基に若干の傾きを確認	
			破損なし		破損なし		
転倒なし		転倒なし					
傾きあり	傾きあり						
固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物貯蔵庫	約3,800基	飛散なし	1棟の大型廃棄物の土台にズレあり。 全体的にドラム缶にズレあり。	飛散なし	1棟の大型廃棄物の土台にズレあり。 全体的にドラム缶にズレあり。 入庫建屋床の破損が前回の地震 で破損したよりも拡大しているこ とを確認。	
破損なし	破損なし						
転倒なし	転倒なし						
傾きなし	傾きなし						
シート養生 (0.1~1mSv/h)	E 1	約4,800基	飛散なし	コンテナに若干のズレと傾きあり。	飛散なし	コンテナに若干のズレと傾きあり。	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きあり		傾きあり				
	P 2		飛散なし	コンテナに若干のズレと傾きあり。	飛散なし	コンテナに若干のズレと傾きあり。	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きあり		傾きあり				
	W		飛散なし	全体的にコンテナにズレや傾きあり。	飛散なし	全体的にコンテナにズレや傾きあり。 シート養生にめくれあり。	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きあり		傾きあり				
X	飛散なし	異常なし	飛散なし	シート養生にめくれあり。			
	破損なし		破損なし				
	転倒なし		転倒なし				
傾きなし	傾きなし						
屋外集積 (0.1mSv/h以下)	B	約49,000基	飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	C		飛散なし	異常なし	飛散なし	コンテナにズレあり。	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	F 2		飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	J		飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	O		飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし	
			破損なし		破損なし		
			転倒なし		転倒なし		
	傾きなし		傾きなし				
	P 1		飛散なし	側溝2か所に野積み瓦礫が転倒し ている。	飛散なし	側溝2か所に野積み瓦礫が転倒し ている。	
			破損なし		破損なし		
			転倒あり		転倒あり		
	傾きなし		傾きなし				
V	飛散なし	異常なし	飛散なし	異常なし			
	破損なし		破損なし				
	転倒なし		転倒なし				
傾きなし	傾きなし						

	AA		飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし	異常なし	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし	異常なし	
使用済み保護衣入りコンテナ	a	約1,450基	飛散なし 破損なし 転倒あり 傾きなし	コンテナ6基が転倒し、袋に入った保護衣がコンテナから出ているものの、袋が破れていないこと、線量がB G相当であることを確認済み※6基のコンテナについては傾きや破損を確認。	飛散なし 破損なし 転倒あり 傾きなし	コンテナ6基が転倒し、袋に入った保護衣がコンテナから出ているものの、袋が破れていないこと、線量がB G相当であることを確認済み※6基のコンテナについては傾きや破損を確認。	
	b	約1,850基	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし		飛散なし 破損あり 転倒あり 傾きなし	コンテナ2基が転倒し、袋に入った保護衣がコンテナから出ているものの、袋が破れていないこと、線量がB G相当であることを確認済み※2基のコンテナについては転倒も確認	3/18に復旧済
	j	約1,250基	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし	コンテナの1か所にズレを確認。	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし	コンテナの1か所にズレを確認。	
	f	約2,100基	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし		飛散なし 破損あり 転倒なし 傾きなし	1m3コンテナの破損を確認。	
	i	約8,800基	飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし		飛散なし 破損なし 転倒なし 傾きなし	コンテナにズレあり。	

低