

X-6ペネ外観

過去調査時の貫通部近傍の突き崩し状況
(1月10日作業終了時点)

※ 1月10日突き崩した箇所の一部を撮影したものであり、突き崩し箇所の全範囲を示しているものではありません。


<参考> 堆積物除去装置について




堆積物除去装置（低圧水）外観




堆積物除去装置（高圧水・AWJ）外観



堆積物除去装置（低圧水）X-6ペネ接続断面



堆積物除去装置（低圧水）
突き崩し実施予定範囲（イメージ）



堆積物除去装置（高圧水・AWJ）X-6ペネ接続断面