


福島第二原子力発電所 全体 不適合発生・処理状況 (8~9月発生分 522件)

・全体のグレード別 処理状況


| グレード | 完了  | 処理中 | 総計  |
|------|-----|-----|-----|
| As   | 0   | 1   | 1   |
| A    | 1   | 3   | 4   |
| B    | 0   | 12  | 12  |
| C    | 50  | 112 | 162 |
| D    | 65  | 241 | 306 |
| 対象外  | 14  | 23  | 37  |
| 総計   | 130 | 392 | 522 |



・号機別 処理状況 ( )内完了件数

|      | 1号機 |      | 2号機 |      | 3号機 |      | 4号機 |      | RW |     | その他 |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| ・As  | 1   | (0)  | 0   | (0)  | 0   | (0)  | 0   | (0)  | 0  | (0) | 0   | (0) |
| ・A   | 3   | (1)  | 1   | (0)  | 0   | (0)  | 0   | (0)  | 0  | (0) | 0   | (0) |
| ・B   | 4   | (0)  | 4   | (0)  | 1   | (0)  | 2   | (0)  | 0  | (0) | 1   | (0) |
| ・C   | 45  | (23) | 16  | (2)  | 27  | (10) | 27  | (10) | 41 | (4) | 6   | (1) |
| ・D   | 33  | (17) | 192 | (26) | 31  | (13) | 32  | (7)  | 9  | (0) | 9   | (2) |
| ・対象外 | 10  | (6)  | 8   | (2)  | 11  | (3)  | 3   | (1)  | 4  | (2) | 1   | (0) |
| 総計   | 96  | (47) | 221 | (30) | 70  | (26) | 64  | (18) | 54 | (6) | 17  | (3) |

号機別内訳(%)



処理状況(件数)

