

大雨等による当社設備への影響について

主な設備被害状況

(1) 発電設備

降雨の影響により、以下の水力発電所内の一部の設備（発電機等）が水没しました。

- ・鬼怒川（きぬがわ）発電所：水没した発電機2台／2台
（所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝706、認可出力：12万7,000kW）
- ・道谷原（みちやばら）発電所：水没した発電機1台／1台
（所在地：栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字道谷原6730-1、認可出力：1,900kW）
- ・赤川（あかがわ）発電所：水没した発電機1台／1台
（所在地：栃木県那須塩原市上塩原337、認可出力：1,100kW）

(2) その他設備

9月10日午前4時40分頃、大雨に伴う土砂崩れの影響により、鬼怒川発電所構内の一部の設備（鉄構*等）が倒壊し、当社送電線（下滝線：154kV）の鉄塔1基（No.1鉄塔）の腕金が損傷しております。

また、別の場所で発生した土砂崩れによって、当社送電線（三依線：66kV）の鉄塔（No.25鉄塔）が傾斜し、送電線が断線したことにより、野岩鉄道への電気の供給が停止しております。野岩鉄道株式会社様をはじめ社会の皆さまに深くお詫び申し上げます。

※鉄構…発電機と鉄塔の間にある発電所構内にある送電引留箇所



鬼怒川発電所構内の状況



鬼怒川発電所構内設備の被害状況