

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋で給気加熱器の凝縮水を排出する装置が正常に動作しないことを確認した。点検修理。	
2	1号機	高電導度廃液系脱塩塔Aの樹脂廃棄操作において、廃棄工程が正常に進捗しないことを確認した。点検修理。	
3	1号機	原子炉建屋天井クレーン電動機点検において、電動機の一部部品が取外せないことを確認した。点検修理。	
4	2号機	燃料貯蔵プールエリアにある放射線モニタの指示が下限を逸脱した警報が発生した。点検修理。	
5	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)のドレンラインが閉塞していることを確認した。点検修理。	
6	2号機	原子炉給水ポンプタービン(A)下半車室内部の浸透探傷検査を実施したところ、溶接線部に指示模様を確認した。当該部を修理。	
7	3号機	原子炉建屋地下2階の機器搬入口前にある復水補給水系配管の壁貫通部ラバーブーツ(覆い)が破損していることを確認した。当該部を修理。	
8	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(濾し器)の差圧指示計の指示が正しくないことを確認した。点検修理。	
9	5号機	相分離母線エリア空調機点検扉の内側ゴムパッキンが一部はがれていることを確認した。当該部を修理。	
10	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器の流量調節弁(B)用供給エア圧力計の指示が上限逸脱していることを確認した。点検修理。	
11	6号機	サービス建屋の加湿器(B)で異常警報が発生した。点検修理。	