

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年4月13日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)における現場制御盤に作業員の肘が接触し、清水膨張タンク補給水弁の操作スイッチが一時的に「閉」となった。当該弁操作スイッチを「自動」へ復旧。なお、この間も非常用ディーゼル発電機(B)は起動可能であった。	GIII以下

3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	気体廃棄物処理系において、「前置フィルタ差圧高」の警報が発生した。当該警報が発生した原因を調査。	
2	2号機	タービン蒸気系配管のメカニカルスナッパーにおいて、機構が固着していることを確認した。当該スナッパーを点検・修理。	
3	3号機	復水脱塩装置の再循環ポンプメカシールに微少な水の漏れが発生していることを確認した。当該メカシールを点検・修理。	
4	3号機	ダスト放射線モニタに関する作業(記録計出力確認等)を作業許可書が期限切れにも拘わらず作業を実施してしまった。当該作業許可書の期限を更新。	
5	4号機	放水路において、頂版の目地部より空気が出ていることを確認した。当該頂版を修理。	
6	4号機	燃料プール冷却浄化系のろ過脱塩器(A)出口サンプル入口弁のグランド部に水のにじみを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	ディーゼル駆動消火ポンプ用蓄電池の電解液の比重が管理目安値をわずかに超えていることを確認した。当該蓄電池を点検・修理。なお、蓄電池としての機能に問題なし。	
8	5号機	第10軸受(発電機側)リフトポンプにおいて、停止状態でも吐出圧力がでていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
9	6号機	換気空調補機冷却系の冷凍機(C)凝縮器の下部に少量の油溜まりを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	