

東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報<平成23年6月2日(木)分>

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月2日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	高圧炉心スプレイ系系統流量記録計の印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	2号機	軽油タンク(B)温度指示計のガラスカバーにひびを確認した。当該ガラスカバーを修理。	
3	6号機	高電導度廃液処理系の脱塩塔入口導電率計において、指示値が変動を繰り返す事象を確認した。当該導電率計を点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備の空気予熱器において、内筒及び後部内筒の溶接部の浸透探傷試験にて指示模様を確認した。当該溶接部を修理。	