

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年8月8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)用の予備品点検時、排気弁の弁座の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該弁座を修理。	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)の潤滑油プライミングポンプのメカシールから油のにじみを確認した。当該メカシールを点検・修理。	
3	2号機	撤去予定のサポート(レストレイント)1箇所について、取外し前の社内確認をせずに取外した。対策を検討。なお、当該サポートは撤去予定のものであり撤去後も機能的に問題なし。	
4	5号機	所内温水系の温水熱交換器(B)において、水室のボルトに伸び、ワッシャに傷を確認した。当該ボルト、ワッシャを修理。	
5	5号機	所内温水系ポンプ(A)用電動機において、軸受取り付け部の内径寸法が管理値を超えていることを確認した。当該軸受取り付け部を修理。	
6	6号機	復水器連続洗浄装置(A)ボール回収器切替弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
7	6号機	放射性廃棄物処理設備において、現場-中央制御室間の信号入力処理(予備系)の異常を示す警報を確認した。当該事象の原因を調査。なお、放射性廃棄物処理設備の運転・監視は問題なし。	
8	その他	補助ボイラー4B用変圧器冷却ファンにおいて、電動機の固定子コイルの絶縁劣化を確認した。当該電動機を修理。	
9	その他	「荒浜側補助ボイラー3A、B蒸気流量および3A補助ボイラー用変圧器」の電力記録計の反応時間が管理値を超えたことを確認した。当該記録計を修理。	