

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年2月22日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	運転員控室に配備しているウィルキー(弁ハンドル開閉用工具)を1つ紛失したことを確認した。当該ウィルキーを捜索中。同種のウィルキーを補充。	
2	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)の点検時、ダイヤフラム(静翼・仕切り板)に浸透指示模様を確認した。当該ダイヤフラムを修理。	
3	5号機	タービングランド蒸気系蒸化器ドレンタンク水位調節弁の点検時、弁体及び弁座シート面にかみ傷を確認した。当該弁体等を修理。	
4	5号機	直流125V高圧炉心スプレイ系予備充電器の点検時、浮動充電から均等充電に切替えてできないことを確認した。当該充電器を修理。	
5	5号機	計装用空気圧縮機(B)キャップボルトの点検時、ネジ山に損傷を確認した。当該キャップボルトを交換。	
6	5号機	第4給水加熱器(A)、第5給水加熱器(A)(B)の水位調節弁の空気配管に損傷を確認した。当該配管を点検、修理。	
7	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)低圧蒸気加減弁の点検時、弁座溶接部に浸透指示模様を確認した。当該弁座を修理。	
8	5号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)の点検時、分解部品に浸透指示模様を確認した。当該部品を修理。	
9	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)油ポンプの点検時、ポンプ回転軸およびギヤのキー側面に傷及び凹みを確認した。当該キーを修理。	
10	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の点検時、付属弁2つについて、冷媒銅配管の接続部に不具合を確認した。当該接続部を修理。	
11	7号機	タービン建屋地下1階(管理区域)高圧復水ポンプ室天井部にひびを確認した。当該天井部を点検・修理。	