

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年7月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	物品搬出時、再使用を目的として物品を搬出する際に必要とされる当社社員による現物確認を実施していなかったことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、搬出後の現物を確認しており問題なし。	GIII以下
2	6号機	放射性廃棄物処理建屋の外部防護扉点検時、水密ゴム受け金物が脱落し、点検作業員の頭部に当たったことを確認した。なお、当該作業員はヘルメットを装着しており災害には至らなかった。当該金物を修理、当該事象の原因を調査。	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)の復水器出口導電率計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	1号機	低電導度廃液系分離水タンク(A)の再循環弁に動作不良(全開となるべきところ全閉のまま動作せず)を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	定期事業者検査原子炉保護系インターロック機能検査(その4)再検査要領書を制定の際、本来当該検査実施責任者が承認すべきところ別の者が誤って承認したことを確認した。当該要領書を訂正。	
4	2号機	工具センター貸出物品の電工ドラムが、現場仮置き後に紛失していることを確認した。当該電工ドラムを捜索。	
5	4号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)の点検時、分解部品の浸透探傷試験にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
6	5号機	海水熱交換器建屋循環水系パイプスペース室天井のひびから水の滴下を確認した。分析結果より、地下水、又は雨水と推定。当該天井を点検・修理。	
7	5号機	パトロールチェックシートにおける燃料ディタンク油面データに読み取り誤りを確認した。当該チェックシートを訂正。	
8	6号機	循環水配管電気防食装置制御盤扉の開閉時、扉ノブを破損させたことを確認した。当該扉ノブを点検・修理。	
9	6号機	制御棒駆動水ポンプ(A)運転中、制御棒駆動水フィルタ出口圧力が低下したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	その他	モニタリングポストNo. 7に回線異常が発生していることを確認した。2重化されている内の片系の異常のため、データ欠損は無し。当該回線を点検・修理済み。	