

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月14日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	第2給水加熱器(A)ドレン水位スイッチの点検時、端子部から心線が露出していることを確認した。当該端子部を修理。	
2	2号機	高電導度廃液系の脱塩塔(B)満水用水入口弁の現場監視用画面において、操作選択表示に不良(選択した表示にならない)ことを確認した。当該事象の原因を調査。	
3	3号機	3号機の監視用テレビモニタ装置の映像が免震重要棟のモニタに映らないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
4	5号機	計装用圧縮空気系の分岐箱内において、圧力計元弁のグランド部からわずかな空気の漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
5	5号機	計装用圧縮空気系の分岐箱内において、圧力計の指針にずれを確認した。当該圧力計を点検・修理。	
6	6号機	6/7号機放射性廃棄物処理設備の電子計算機において、プリンター装置1のトナー駆動部が破損したことを確認した。当該トナー駆動部を点検・修理。	
7	6号機	6/7号機放射性廃棄物処理設備の電子計算機において、プリンター装置2のトナー駆動部が破損したことを確認した。当該トナー駆動部を点検・修理。	
8	6号機	第10保全サイクルの液体廃棄物処理系設備の検査成績書において、特記事項欄に「なし」と記載せず未記載であることを確認した。当該成績書を修正。	
9	6号機	気体廃棄物処理系排ガス抽出器の駆動空気供給弁等にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	その他	水処理建屋(非管理区域)を出る際、強風で閉まった扉に右手を挟まれ打撲、擦り傷を負った。発電所内で診察・手当。	