

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋常用電気品区域給気エアフィルタ上流側にある風量調整用ダンパー及び防火ダンパーに腐食を確認した。当該ダンパー類を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋地下5階残留熱除去系ポンプ(C)室にあるPHS基地局の動作不良を確認した。当該基地局を点検・修理。	
3	1号機	監視用テレビモニタ装置の一つにフォーカス機能不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	2号機	取水路中の補機水槽(A)上室の点検時、床面にコンクリート片を発見した。当該コンクリート片を除去。	
5	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(C)の点検時、一部の伝熱管で減肉率が管理値を超えていることを確認した。当該伝熱管を修理。	
6	3号機	排気筒エレベーター(昇降設備)の作動不良を確認した。当該エレベーターを点検・修理。	
7	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)補助油タンク油面用レベルスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
8	3号機	タービン建屋外気差圧計の動作不良を確認した。当該差圧計を点検・修理。	
9	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(B)保持ポンプ出口差圧計元弁の弁棒の曲がりを確認した。当該弁棒を点検・修理。	
10	5号機	雑用水系吐出母管ドレン配管及びベント配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
11	6号機	6/7号機放射性廃棄物処理設備電子計算機のプリンタ装置3のカラー印刷ができないことを確認した。当該プリンタ装置を点検・修理。	
12	6号機	タービン建屋排水槽ポンプ運転記録計の印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
13	その他	No. 4純水タンクのフラッシング用元弁の点検時、弁座の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該弁を修理。	
14	その他	大湊側給水装置空気補給槽(A)(B)圧入逆止弁の点検時、スプリング押さえの固着を確認した。当該スプリング押さえを修理。	