

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年12月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟所内蒸気系供給配管の点検時、一部に減肉を確認した。当該配管を修理。	
2	1号機	鉄イオン供給装置ポンプ(A)ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)装置1台の不良(音声が小さい)を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋補機冷却系電気油圧式制御装置の油冷却器水室ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	2号機	タービン建屋補機冷却系電気油圧式制御装置の油冷却器水室ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	4号機	原子炉建屋排風機(B)点検時、軸受の摩耗を確認した。当該軸受を修理。	
7	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)吐出圧力指示計の指示が通常より低めであることを確認した。当該計器を点検・修理。	
8	5号機	中央制御室入口扉の開閉動作の動きが緩慢になっていることを確認した。当該扉を点検・修理。	
9	6号機	中央制御室の監視用画面1台のタッチ操作ができないことを確認した。当該画面を点検・修理。	
10	6号機	電気油圧式制御装置電気ヒーター(A)サーモスタットが動作したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備グローブボックス右側内蓋の落下防止用ワイヤー取付部分が外れていることを確認した。当該部分を点検・修理。	
12	その他	大湊側補助ボイラー(4C)循環ポンプにおいてグランド部から通常より多く水が出ていることを確認し、グランドの増し締めを行ったが、増し締め代がないことを確認した。当該グランド部を点検・修理。	